

공촌1교(상)

거더 및 가로보 손상현황

	
궁촌1교 상행선 거더 S1-G1 인양홀 파손 0.2*0.2	궁촌1교 상행선 거더 S1-G2 인양홀 파손 0.2*0.2
	
궁촌1교 상행선 거더 S1-G5 인양홀 파손 0.2*0.2	궁촌1교 상행선 거더 S2-G2 인양홀 파손 0.2*0.2

교대, 교각 손상현황



궁촌1교 상행선 교각 P1 기둥부 배면 망상균열
2.5*1.5 CW=0.2



궁촌1교 상행선 교각 P1 기둥부 배면 수직균열
0.2/1.2



궁촌1교 상행선 교각 P1 기둥부 우측면 망상균열
4.5*1.5 CW=0.2



궁촌1교 상행선 교각 P1 기둥부 우측면
수직균열 0.2/2.5



궁촌1교 상행선 교각 P1 기둥부 정면 망상균열
2.5*1.5 CW=0.2



궁촌1교 상행선 교각 P1 기둥부 정면 수직균열
0.2/2.5

교대, 교각 손상현황



궁촌1교 상행선 교각 P1 기둥부 좌측면
망상균열 4.5*1.5 CW=0.2




궁촌1교 상행선 교각 P1 기둥부 좌측면
수직균열 0.2/1.2



궁촌1교 상행선 교대 A1 법면 블록 탈락 6EA



궁촌1교 상행선 교대 A1 구체 상면 콘크리트
박리 0.2*0.3



궁촌1교 상행선 교대 A1 흉벽 수직균열 0.2/2.0



궁촌1교 상행선 교대 A2 구체 상면 콘크리트
박리 0.1*0.5

교대, 교각 손상현황



궁촌1교 상행선 교대 A2 구체 수직균열 0.2/0.3



궁촌1교 상행선 교대 A2 구체 수직균열 0.2/0.6



궁촌1교 상행선 교대 A1 구체 상면 콘크리트
박리 0.2*0.3



궁촌1교 상행선 교대 A2 구체 측면 콘크리트
박리 0.3*0.6



궁촌1교 상행선 교대 A2 흙벽 누수흔적 0.3*2.0



궁촌1교 상행선 교대 A2 흙벽 수직균열 0.2/2.0

교량받침 손상현황

	
궁촌1교 상행선 교량받침 A1-SH1 무수축물탈 균열 0.1/0.1	궁촌1교 상행선 교량받침 A1-SH2 무수축물탈 균열 0.1/0.1
	
궁촌1교 상행선 교량받침 A1-SH5 무수축물탈 균열 0.1/0.1	

난간 및 연석 손상현황

	
궁촌1교(상) 방호벽 S2 파손, 철근노출 0.5*0.2*10	