


지하차도 해빙기 관련 사진첩



지하차도 상부 배수로 점검



지하차도 상부통로



지하차도 내부 전기실



배수펌프 가동 여부 확인



지하차도 내부 전기실



지하차도 내부 펌프실

지하차도 해빙기 관련 사진첩




지하차도 내 펌프실




지하차도 내 전기시설




지하차도 외부 전기실



전기시설 작동유무



지하차도 저점부 배수로 상태양호



지하차도 저점부 배수로 상태양호

지하차도 해빙기 관련 사진첩



지하차도 저점부 배수로 상태양호



지하차도 입출구부 상태양호



진안2지하차도 상부 배수로 정비필요



진안2지하차도 상부 배수로 정비필요



진안2지하차도 상부 배수로 정비필요



진안2지하차도 상부 배수로 정비필요