

신월여의지하도로(여의도방향) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	신월여의지하도로 2025년 상반기 정기안전점검 용역	점검기간	2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30		
관리주체명	신월여의지하도로 관리사무소	대표자	박영호		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2021년 04월 15일	점검금액 (천원)	9,839	안전등급	양호
시설물 위치	서울 영등포구 영등포동7가 94-411	시설물 규모	연장 7,111m, 2차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 본선 라이닝(슬래브, 벽체) 균열, 재균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 충분리, 박리, 박락, 철근노출, 파손, 단면불량, 피복부족, 타일탈락, 거푸집 미제거 등 - 본선 풍도슬래브 파손 - RAMP 라이닝(슬래브, 벽체) 균열, 망상균열, 백태, 균열부백태, 누수, 누수흔적, 박리, 박락, 파손, 단면불량, 타일탈락, 보수부 박락 - RAMP 풍도슬래브 내부 자재적치 - 접속터널 횡갱 체수, 누수, 공기정화시설 균열, 누수 및 누수흔적, 체수, 백태, 충분리, 피복부족 등 - 공동구 균열, 백태, 굽힘, 파손, 체수, 덮개파손, 덮개탈락 - 포장부 포장 균열, 망상균열, 파손, 보수부 파손, 들뜸, 표면불량 등 - U-type 옹벽 타일균열, 타일탈락 - 인접구조물 균열, 누수, 누수흔적, 백태, 피복부족, 체수 - 방음터널 상태 양호				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 누수보수, 재설치, 정비				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30		특급기술자	
참여기술자	황상윤	2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30		특급기술자	
참여기술자	양주윤	2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30		초급기술자	
참여기술자	손기영	2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30		초급기술자	
참여기술자	전희균	2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30		초급기술자	
참여기술자	이석진	2025. 01. 02 ~ 2025. 05. 30		초급기술자	
라. 참고사항					