


신월여의지하도로(여의도방향)

1. 신월여의지하도로(여의도방향) 본선 손상현황


			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 갭문	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) NATM구간	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 풍도슬래브
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 소화전	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 횡갱
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	NATM구간	위 치	BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	천단부 S11	위 치	천단부 S95
현 황	망상균열	현 황	재균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	천단부 S103	위 치	천단부 S171
현 황	백태	현 황	누수(떨어짐)

			
위 치	천단부 S171	위 치	천단부 S177
현 황	백태	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	천단부 S184	위 치	천단부 S193
현 황	피복부족	현 황	박락
			
위 치	천단부 S229	위 치	천단부 S318
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	재균열 (Cw=0.5mm)

			
위 치	천단부 S346	위 치	천단부 S396
현 황	충분리	현 황	충분리
			
위 치	천단부 S535	위 치	천단부 S687
현 황	피복부족	현 황	재균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	슬래브 S716	위 치	슬래브 S716
현 황	보수부 백태	현 황	누수(스며있음)

			
위 치	슬래브 S724	위 치	천단부 S22
현 황	누수(떨어짐)	현 황	백태 보수실시
			
위 치	천단부 S53	위 치	천단부 S109
현 황	파손 보수실시	현 황	누수 보수실시
			
위 치	천단부 S403	위 치	천단부 S703
현 황	균열 보수실시	현 황	망상균열 보수

			
위 치	풍도슬래브 내부	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	내부 전경	현 황	댐퍼 전경
			
위 치	풍도슬래브 하부	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	하부 전경	현 황	격벽 전경
			
위 치	측벽부 S25	위 치	측벽부 S38
현 황	백태	현 황	누수(떨어짐)


			
위 치	측벽부 S65	위 치	측벽부 S120
현 황	누수(스며있음)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 S194	위 치	측벽부 S214
현 황	누수(스며있음)	현 황	타일탈락
			
위 치	측벽부 S259	위 치	측벽부 S259
현 황	백태	현 황	피복부족



위 치	측벽부 S267
현 황	균열 (Cw=0.2mm)




위 치	측벽부 S318
현 황	충분리



위 치	측벽부 S319
현 황	타일탈락




위 치	측벽부 S351
현 황	바라 및 철근노출



위 치	측벽부 S480
현 황	누수(떨어짐)



위 치	측벽부 S20
현 황	누수 보수 실시


			
위 치	측벽부 S93	위 치	측벽부 S710
현 황	백태 보수실시	현 황	균열 보수실시
			
위 치	포장부 S222	위 치	포장부 S243
현 황	파손	현 황	균열
			
위 치	포장부 S690	위 치	포장부 S723
현 황	파손	현 황	로드셀 파손

			
위 치	공동구 S236	위 치	공동구 S314
현 황	덮개탈락	현 황	덮개파손
			
위 치	공동구 S350	위 치	공동구 S704
현 황	덮개파손	현 황	덮개파손
			
위 치	배수시설	위 치	배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경

2. 신월여의지하도로(여의도방향) Ramp-C구간 손상현황

			
위 치	슬래브 S2	위 치	천단부 S13
현 황	박락	현 황	단면불량
			
위 치	천단부 S66	위 치	천단부 S69
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	누수(스며있음)
			
위 치	풍도슬래브 S53	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	내부 자재적치	현 황	전경


			
위 치	측벽부 RAMP-C S22	위 치	측벽부 RAMP-C S31
현 황	망상균열	현 황	백태
			
위 치	측벽부 RAMP-C S32	위 치	측벽부 RAMP-C S69
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	포장부 RAMP-C S40~41	위 치	포장부 RAMP-C
현 황	들뜸 보수실시	현 황	전경




위 치	공동구 RAMP-C S4
현 황	뒹개탈락




위 치	공동구 RAMP-C S5
현 황	체수



위 치	공동구 RAMP-C S13
현 황	뒹개파손



위 치	공동구 RAMP-C S60
현 황	뒹개파손




위 치	배수시설 RAMP구간
현 황	배수로 전경




위 치	배수시설 RAMP구간
현 황	배수구 전경

3. 신월여의지하도로(여의도방향) U-type구간 손상현황

			
위 치	U-type 본선 진출부(시점)	위 치	U-type 본선 진출부(시점)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	U-type 본선 진입부(중점)	위 치	U-type 본선 진입부(중점)
현 황	전경	현 황	타일탈락

4. 신월여의지하도로(여의도방향) 부대시설 손상현황

			
위 치	횡갱 S62	위 치	횡갱 S127
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	횡갱 S165	위 치	횡갱 S566
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	공기정화시설#1	위 치	공기정화시설#1 축류팬실
현 황	외부 전경	현 황	내부 전경


			
위 치	공기정화시설#1 축류펜실	위 치	공기정화시설#1 연직갱
현 황	누수, 백태	현 황	연결 횡갱 백태
			
위 치	공기정화시설#1 유도갱	위 치	공기정화시설#1 환기탑 B3
현 황	누수(스며있음)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	공기정화시설#1 환기탑 B3	위 치	공기정화시설#1 환기탑 B5
현 황	누수 보수실시	현 황	균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	공기정화시설#1 환기탑 B5	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	백태 보수실시	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#1 전기실	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	백태 보수실시
			
위 치	공기정화시설#2 축류팬실	위 치	공기정화시설#2 축류팬실
현 황	누수	현 황	누수

			
위 치	공기정화시설#2 축류펜실	위 치	공기정화시설#2 축류펜실
현 황	누수, 백태	현 황	백태 보수 실시
			
위 치	공기정화시설#2 유도갱	위 치	공기정화시설#2 유도갱
현 황	누수	현 황	누수, 백태
			
위 치	공기정화시설#2 유도갱	위 치	공기정화시설#2 연직갱
현 황	누수	현 황	누수

			
위 치	공기정화시설#2 환기탑 B8	위 치	공기정화시설#2 전기실
현 황	백태	현 황	충분리

5. 신월여의지하도로(여의도방향) 기타시설 손상현황

			
위 치	환기실(S4)	위 치	환기실(S4)
현 황	전경(상태양호)	현 황	전경(상태양호)
			
위 치	환기실(S4)	위 치	환기실(S4)
현 황	전경(상태양호)	현 황	전경(상태양호)
			
위 치	전기실(S5)	위 치	전기실(S5)
현 황	전경(상태양호)	현 황	전경(상태양호)



위 치	전기실(S715)
현 황	전경



위 치	전기실(S715)
현 황	전경



위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	전경




위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	바닥 채수




위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	측벽 백태




위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	측벽 누수



위 치	전기실 (RAMP-C)
현 황	측벽 백태



위 치	전기실 (RAMP-C)
현 황	균열 보수실시




위 치	방수문 (RAMP-C)
현 황	외부 전경



위 치	방수문 (RAMP-C)
현 황	벽체 백태

6. 신월여의지하도로(여의도방향) 부속시설 손상현황

			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	소화전 전경	현 황	제트팬 전경
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	CCTV 전경	현 황	비상구표시등 전경
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설 S618
현 황	차량유도표지판 전경	현 황	신호기 파손