

1. 두교2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박리, 박락, 표면열화 •철근노출	•단면보수 •단면보수(방청)
교량받침	•고무재 들뜸 •플레이트 부식	•주의관찰 •재도장
하부구조	•균열(0.3mm미만), 백태 •층분리 •실란트 이격	•표면보수 •단면보수 •실란트충진
교면포장	•파손	•주의관찰
신축이음	•상태양호	•
가로보	•상태양호	•
배수시설	•상태양호	•
방호벽	•상태양호	•
점검로	•상태양호	•

2. 두교4교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm이상) •조인트 누수 및 실란트 열화	•주입보수 •실란트충진
하부구조	•균열(0.3mm미만) •박리	•표면보수 •단면보수
교면포장	•접속부 균열	•주의관찰
방호벽	•난간 변형	•주의관찰 후 정비

3. 당목교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박락	•단면보수
교량받침	•플레이트 부식	•재도장
하부구조	•파손, 표면박리 •표면오염, 백태 •실란트이격	•단면보수 •표면보수 •실란트충진
교면포장	•접속도로 파손	•주의관찰
신축이음	•후타재 박리	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•정비
방호벽	•표면박리	•단면보수

4. 용설2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박락, 철근노출	•단면보수(방청)
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•누수흔적	•표면보수
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•상태양호	•
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•표면열화 •난간 볼트변형	•표면보수 •주의관찰

5. 장원1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•충분리	•단면보수
교량받침	•플레이트 부식	•재도장
하부구조	•누수흔적 •박리	•표면보수 •단면보수
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•후타재 균열 및 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열(0.3mm이상)	•주의관찰

6. 매산교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만) •실란트 열화	•표면보수 •실란트충진
하부구조	•균열(0.3mm미만, 이상) •실란트 열화	•표면보수, 주입보수 •실란트충진
교면포장	•식생	•정비
방호벽	•표면박리 •균열(0.3mm이상)	•단면보수 •주의관찰

7. 고안육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만), 백태 •충분리, 철근노출	•표면보수 •단면보수, 방청
교면포장	•포장파손, 망상균열	•재포장
방호벽	•망상균열	•주의관찰

8. 덕평1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태 •조인트 열화	•표면보수 •실란트충진
하부구조	•균열(0.3mm미만), 망상균열	•표면보수
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열, 파손	•주의관찰

9. 청안2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•균열(0.3mm미만), 망상균열	•표면보수
바닥판하면	•백태 •충분리, 철근노출	•표면보수 •단면보수, 방청
교량받침	•받침콘크리트 균열 •받침콘크리트 충분리, 몰탈 파손	•표면보수 •단면보수
하부구조	•백태	•표면보수
교면포장	•아스콘 균열	•재포장
신축이음	•후타재 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열(0.3mm이상), 설명판 망실	•주의관찰
점검시설	•상태양호	•

10. 청안1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•굽힘, 파손	•단면보수
하부구조	•균열(0.3mm미만), 망상균열 •균열(0.3mm이상)	•표면보수 •주입보수
교면포장	•아스콘 균열, 망상균열	•재포장
방호벽	•균열 •차광웬스파손	•주의관찰 •정비

11. 선돌교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만)	•표면보수
하부구조	•균열(0.3mm미만) •균열(0.3mm이상)	•표면보수 •주입보수
교면포장	•아스콘 균열, 망상균열, 포트홀	•재포장
방호벽	•균열(0.3mm이상) •표면열화, 철근노출, 설명판 망실	•주의관찰

12. 영릉1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만, 이상), 백태 •충분리	•표면보수, 주입보수 •단면보수
하부구조	•균열(0.3mm미만), 백태 •균열(0.3mm이상) •재료분리, 박리 •실란트 갈라짐	•표면보수 •주입보수 •단면보수 •실란트충진
교면포장	•아스콘 균열, 망상균열, 포트홀	•재포장
방호벽	•균열(0.3mm이상) •표면열화, 철근노출, 단차	•주의관찰

13. 궁촌IC RAMP-B교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•도장균형	•주의관찰
바닥판하면	•망상균열	•하자보수
교량받침	•몰탈 균열 및 박리 •플레이트 부식, 고무재 들뜸	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만), 백태, 박리	•하자보수
교면포장	•포장 균열	•
신축이음	•본체 부식, 후타재 균열, 차수판 볼트탈락	•주의관찰
세로보	•부식	•주의관찰
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•박리, 철근노출	•하자보수
점검시설	•상태양호	•

13. 궁촌1교(상) 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•인양홀 파손	•하자보수
바닥판하면	•상태양호	•
교량받침	•몰탈 균열, 받침콘크리트 균열	•하자보수
하부구조	•균열(0.3mm미만), 망상균열, 박리 •법면 보호블럭 탈락	•하자보수
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•상태양호	•
가로보	•상태양호	•
배수시설	•상태양호	•
방호벽	•파손, 박리	•하자보수
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

15. 궁촌1교(하) 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•인양홀 박락	•하자보수
바닥판하면	•파손, 재료분리	•하자보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손, 표면오염	•하자보수
교면포장	•망상균열, 접속부 아스콘 파손	•주의관찰
신축이음	•후타재 균열, 본체 부식 및 단차	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열	•주의관찰
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

16. 역동교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•파손	•하자보수
바닥판하면	•박리	•하자보수
교량받침	•몰탈 박락 및 파손, 받침콘크리트 균열 •플레이트 부식	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•망상균열, 백태, 파손, 실란트 파손	•하자보수
교면포장	•포장파손	•주의관찰
신축이음	•후타재 균열 및 파손, 본체 부식 및 단차	•주의관찰
가로보	•재료분리	•하자보수
배수시설	•배수구 막힘	•주의관찰 후 정비
방호벽	•균열, 표면열화	•하자보수

17. 동진1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박락, 백태	•하자보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만), 박리, 누수흔적, 실란트 이격	•하자보수
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•후타재 파손, 열화	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•상태양호	•
방호벽	•표면열화	•하자보수
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

18. 동진2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm이상)	•하자보수
하부구조	•백태, 재료분리, 파손 및 철근노출	•하자보수
교면포장	•상태양호	•
방호벽	•상태양호	•

19. 신기교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•박락	•하자보수
바닥판하면	•재료분리	•하자보수
교량받침	•균열(0.3mm미만), 박락 •도장박락, 고무재 들뜸	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만), 철근노출, 박리, 층분리, 표면오염	•하자보수
교면포장	•망상균열	•주의관찰
신축이음	• 본체 부식 및 고정볼량, 후타재 망상균열	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열(0.3mm이상), 표면열화	•하자보수

20. 신기1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박락, 철근노출, 재료분리	•하자보수
교량받침	•균열(0.3mm미만), 박리 •플레이트 부식	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만, 이상), 파손, 철근노출, 누수흔적	•하자보수
교면포장	•균열, 망상균열	•주의관찰
신축이음	•본체 부식, 후타재 균열 및 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•표면열화	•하자보수

21. 안터교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•인양홀 파손	•하차보수
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 박리, 재료분리	•하차보수
교량받침	•균열(0.3mm미만) •플레이트 부식	•하차보수 •주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만), 파손, 누수흔적 •수목	•하차보수 •정비
교면포장	•포장 균열	•주의관찰
신축이음	•후타재 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•표면열화	•하차보수

22. 대촌IC RAMP-D교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•상태양호	•
하부구조	•백태	•하자보수
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•상태양호	•

23. 송문3교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태, 재료분리	•주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만), 박리, 굽힘, 파손	•주의관찰
교면포장	•아스콘 균열, 패임	•주의관찰
방호벽	•상태양호	•

24. 양지2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만)	•주의관찰
교면포장	•아스콘 균열, 라벨링	•재포장
방호벽	•표면박리, 균열	•주의관찰

25. 오천교차1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태 •재료분리, 충분리	•표면보수 •단면보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•누수흔적, 백태	•주의관찰
교면포장	•접속부 단차	•주의관찰
신축이음	•후타재 균열, 본체 부식	•주의관찰
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열부 백태	•주의관찰
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

26. 오천교차2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태 •박리, 층분리	•표면보수 •단면보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•누수흔적, 백태, 층분리, 재료분리	•주의관찰
교면포장	•접속부 단차	•주의관찰
신축이음	•차수판 변형, 본체 부식 •후타재 균열	•주의관찰 •주의관찰
배수시설	•배수구 막힘 •덮개 유실	•청소 •정비
방호벽	•상태양호	•
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

27. 신원육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•백태, 망상균열 •충분리, 철근노출	•표면보수 •단면보수(방청)
하부구조	•균열(0.3mm미만) •굽힘, 재료분리	•표면보수 •단면보수
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열, 열화, 파손	•주의관찰

28. 백록육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•망상균열 •파손 및 철근노출	•표면보수 •단면보수(방청)
하부구조	•균열(0.3mm이상) •망상균열, 백태 •박리, 박락	•주입보수 •표면보수 •단면보수
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열, 제원관 탈락	•주의관찰

29. 능서육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만) •파손, 철근노출	•표면보수 •단면보수, 방청
하부구조	•균열(0.3mm이상) •균열(0.3mm미만) •재료분리, 철근노출	•주입보수 •표면보수 •단면보수, 방청
교면포장	•아스콘 균열, 망상균열, 포트홀	•재포장
방호벽	•연석 망상균열 및 박리 •난간변형 및 웬스파손	•주의관찰 •주의관찰

30. 강천육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열부 백태 •충분리 •누수	•표면보수 •단면보수 •실란트충진
하부구조	•균열(폭 0.3mm미만)	•주의관찰
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열, 파손, 박리	•주의관찰