






참 여 기 술 자 명 단

구 분	성 명	자 격	세부수행내용	서 명
사업책임기술자	정 지 운	특급기술자	사업총괄	
참여기술자	서 동 진	특급기술자	조사 및 보고서작성	
	양 주 윤	초급기술자	조사 및 보고서작성	
	손 기 영	초급기술자	조사 및 보고서작성	
	전 희 균	초급기술자	조사 및 보고서작성	
	이 석 진	초급기술자	조사 및 보고서작성	


시설물의 위치도(1)




시설물의 위치도(2)




시설물의 위치도 (3)




시설물의 위치도(4)




시설물의 위치도 (5)




시설물의 위치도 (6)




시설물의 위치도(7)



시설물의 위치도 (8)



시설물의 위치도 (9)



1. 두교2교 전경사진

	
측면	교면포장
	
교대	바닥판하면
	
신축이음	교량받침

2. 두교4교 전경사진



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



바닥관하면



연석 및 난간

3. 당목교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교량받침

4. 용설2교 전경사진




측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



제원판

5. 장원1교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



설명판


6. 매산교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



연석 및 난간



설명판

7. 고안육교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



연석 및 난간



설명판

8. 덕평1교 전경사진



측면



교면포장



교대



교대



바닥관하면



방호벽

9. 청안2교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교량받침

10. 청안1교 전경사진



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



설명판

11. 선돌교 전경사진



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



교명판

12. 영릉1교 전경사진



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



교명판

13. 궁촌IC RAMP-B교 전경사진



측면



교면포장



교대



교각



거더, 바닥판



교량받침

14. 공촌1교(상) 전경사진



측면




교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



설명판

15. 궁촌1교(하) 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교량받침

16. 역동교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



설명판

17. 동진1교 전경사진



측면




교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교명판

18. 동진2교 전경사진



측면



상부 포장



교대(A1)



교대(A2)



내부



교명판

19. 신기교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



교량받침



신축이음

20. 신기1교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



교량받침



신축이음

21. 안터교 전경사진



측면



교면포장



교대



신축이음



교량받침



교명판

22. 대촌IC RAMP-D교 전경사진

	
측면	교면포장
	
교대(A1)	교대(A2)
	
바닥판	연석 및 난간

23. 송문3교 전경사진



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



인도교

24. 양지2교 전경사진



교면포장



교면포장



교대 (A1)



교대 (A2)



바닥관하면



인도교

25. 오천교차1교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



교명판

26. 오천교차2교 전경사진



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음




설명판

27. 신원육교 전경사진



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



설명판

28. 백록육교 전경사진



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



교명판

29. 능서육교 전경사진



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



설명판

A photograph of a multi-lane highway. On the left side, there is a concrete barrier with a metal guardrail on top. A large, dark puddle is visible on the road surface just behind the barrier. The road has white lane markings. To the right of the road, there is a grassy shoulder and a chain-link fence. In the background, there are trees and a cloudy sky. A small white car is visible in the distance on the road.

A photograph showing a concrete retaining wall with a decorative wavy pattern. The wall is located under a bridge. The top of the wall is covered with green plants. A road with a white arrow pointing forward is visible on the right side of the wall.

A photograph showing the underside of a concrete bridge structure. The bridge deck is supported by a wall with a decorative, textured pattern. A vertical pipe or vent is visible on the wall. The road surface below is asphalt with yellow double lines.

송전정

승강장	DB-24	구분	정기정
승객계통	DB-24		
정차기간	1984년 12월 ~ 1994년 12월		
선형	서울특별시버스	차량	1111
행계	서울특별시버스	차량	1111
승객계통	송전정	차량	1111

제원판