

2. 두 교4교

전 경

	
측면	교면포장
	
교대(A1)	교대(A2)
	
바닥판하면	연석 및 난간

손상사진



사진1

난간 변형



사진2

전회



사진3

바닥판하면 균열(폭 0.3mm이상)




사진4

전회



사진5

바닥판하면 조인트 실란트열화 및 누수



사진6

전회

	
사진7 교대 박리	사진8 전회
	
사진9 교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진10 전회

