
7. 고안육교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면




연석 및 난간



설명판

손상사진

			
사진1	교대(A1) 균열(폭 0.3mm미만)	사진2	전회
			
사진3	교대(A1) 망상균열(폭 0.3mm미만)	사진4	전회
			
사진5	교대(A2) 층분리	사진6	전회


			
사진7	교면포장 망상균열	사진8	전회
			
사진9	교면포장 파손(일부 보수)	사진10	전회
			
사진11	교대 철근노출	사진12	교대 백태



사진13

난간 망상균열



사진14

난간 망상균열