
24. 양지2교

전 경



교면포장



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



바닥판하면



인도교

손상사진

			
사진1	교면포장 아스콘 균열	사진2	전회
			
사진3	교면포장 아스콘 파손	사진4	교면포장 아스콘 파손
			
사진5	교면포장 아스콘 라벨링	사진6	교면포장 아스콘 라벨링

			
사진7	연석 표면박리	사진8	전회
			
사진9	연석 균열(폭 0.3mm이상)	사진10	하부 보강
			
사진11	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진12	전회

