

1. 부항교(상행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	2종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	2,347	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 부항리	시설물규모	L=180.0m, B=13.9m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 신축이음 후타재 균열 • 교량받침 플레이트 부식, 몰탈 균열 및 파손, 받침콘크리트 균열 • 바닥판 균열, 백태 • 거더 인양홀 파손 • 가로보 균열, 재료분리 • 교대 균열, 누수흔적, 표면열화 • 교각 균열, 재료분리, 파손 • 점검로 상태양호
주요 보수·보강		• 균열보수, 재도장, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 교량받침 플레이트 부식, 교대 표면열화 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

2. 부항교(하행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	2종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액(천원)	1,643	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 부항리	시설물규모	L=150.0m, B=13.9m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 신축이음 후타재 균열, 파손 • 교량받침 플레이트 부식, 몰탈 균열, 받침콘크리트 균열 • 바닥판 균열, 백태, 잡철노출 • 거더 인양홀 파손 • 가로보 균열, 재료분리 • 교대 균열, 누수흔적, 표면열화 • 교각 균열, 재료분리, 파손 • 점검로 교대 계단부 블록파손
주요 보수·보강		• 균열보수, 재도장, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 교량받침 플레이트 부식, 교대 표면열화 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

3. 오향교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	2종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	3,487	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 오향리 429	시설물규모	L=150.0m, B=34.3m, 8차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 난간 및 연석 균열, 차량충돌흔적 • 신축이음 하부누수, 후타재 균열 • 교량받침 플레이트 부식, 몰탈 균열, 파손 • 바닥판 균열, 백태 • 거더 균열, 파손 • 가로보 균열, 재료분리 • 교대 균열, 누수흔적, 백태 • 교각 균열, 재료분리, 박리, 박락 • 점검로 상태양호
주요 보수·보강		• 균열보수, 재도장, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 교량받침 플레이트 부식, 교대 누수흔적, 백태 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

4. 백마터널(상) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2013년 12월 31일	점검금액 (천원)	4,023	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 오폭읍	시설물규모	L=2,430.0m, B=10.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 난간파손, 긴급전화 파손
점검 주요결과		• 갭문 상태양호 • 라이닝 균열, 타일탈락 • 배수상태 상태양호 • 공동구 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

5. 백마터널(하) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2013년 12월 31일	점검금액 (천원)	4,023	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 오폭읍	시설물규모	L=2,430.0m, B=10.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 난간파손
점검 주요결과		• 갭문 상태양호 • 라이닝 균열, 박락, 타일탈락 • 배수상태 상태양호 • 공동구 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

6. 광주1터널(상행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	2,515	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 초월읍 용수리	시설물규모	L=530.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호 • 라이닝 균열, 백태, 타일탈락 • 배수상태 이물질퇴적 • 공동구 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

7. 광주1터널(하행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,760	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 초월읍 용수리	시설물규모	L=571.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호 • 라이닝 균열, 백태 • 배수상태 이물질퇴적 • 공동구 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

8. 광주2터널(상행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	2,012	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 초월읍 학동리	시설물규모	L=339.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호 • 라이닝 균열, 박락, 타일탈락 • 배수상태 상태양호 • 공동구 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

9. 광주2터널(하행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,408	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 초월읍 학동리	시설물규모	L=354.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호, 웅벽 균열, 백태 • 라이닝 균열, 백태, 누수흔적 • 배수상태 상태양호 • 공동구 본체 균열, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

10. 광주4터널(상행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	5,532	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 신대리	시설물규모	L=1,210.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호, 옹벽 균열 • 라이닝 균열, 박락, 타일탈락, 타일파손 • 배수상태 균열, 파손 • 공동구 본체 균열, 파손, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

11. 광주4터널(하행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	2,112	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 신대리	시설물규모	L=1,220.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호, 웅벽 조인트열화, 백태 • 라이닝 균열, 박락, 타일탈락, 타일파손 • 배수상태 균열, 파손 • 공동구 본체 균열, 파손, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 실란트처리, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

12. 광주5터널(상행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	2,510	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 신대리	시설물규모	L=948.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갯문 상태양호, 옹벽 균열 • 라이닝 균열, 백태, 박락, 타일탈락, 타일파손 • 배수상태 균열, 파손 • 공동구 본체 균열, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

13. 광주5터널(하행선) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,760	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 신대리	시설물규모	L=950.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호, 옹벽 재료분리 및 철근노출 • 라이닝 균열, 백태, 박락, 누수(스며있음) • 배수상태 균열 • 공동구 본체 균열, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 누수(스며있음), 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

14. 봉현터널 상행선 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,509	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 새재길 243-61	시설물규모	L=259.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호 • 라이닝 균열, 백태, 철근피복부족 • 배수상태 막힘, 균열 • 공동구 본체 균열, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 철근피복부족, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

15. 봉현터널 하행선 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,056	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍 새재길 243-61	시설물규모	L=259.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호, 옹벽 균열부백태 • 라이닝 균열, 백태, 재료분리, 타일탈락 • 배수상태 배수구 막힘 • 공동구 본체 균열, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

16. 정개터널 상행선 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	3,520	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍	시설물규모	L=1,920.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호 • 라이닝 균열, 백태, 박락, 타일탈락 • 배수상태 상태양호 • 공동구 본체 균열, 파손, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열, 조인트 고무재 탈락
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주윤	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

17. 정개터널 하행선 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역(정기안전점검)	점검기간	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 12월 31일	점검금액 (천원)	2,464	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 광주시 곤지암읍	시설물규모	L=1,950.0m, B=12.5m, 3차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과		• 갭문 상태양호 • 라이닝 균열, 백태, 박리, 철근노출, 타일탈락 • 배수상태 상태양호 • 공동구 본체 균열, 덮개 파손 • 노면 파손, 균열, 조인트 고무재 파손
주요 보수·보강		• 균열보수, 타일보수, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
분야책임	장진원	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
참여기술자	이상훈	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	황상운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	특급기술자
	양주운	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	손기영	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	전희균	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자
	이석진	2025. 11. 11. ~ 2025. 12. 16.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 타일탈락, 노면 파손, 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
