
9. 광주2터널(하행선)

전경사진



천단부 전경




측벽부 전경



포장부 전경



공동구 전경



배수시설 전경



소화시설 전경

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 1	천단부	No. 1	천단부
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 2	천단부	No. 2	천단부
손상내용	균열, 백태, 누수흔적	손상내용	균열, 백태, 누수흔적(증감없음)
			
No. 3	천단부	No. 3	천단부
손상내용	균열, 백태	손상내용	균열, 백태(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 4	측벽부	No. 4	측벽부
손상내용	누수흔적	손상내용	누수흔적(증감없음)
			
No. 5	천단부	No. 5	천단부
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 6	측벽부	No. 6	측벽부
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 7	노면	No. 7	노면
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 8	노면	No. 8	노면
손상내용	파손	손상내용	파손(증감없음)
			
No. 9	갯문 용벽	No. 9	갯문 용벽
손상내용	백태	손상내용	백태(증감없음)