

---

## 13. 광주5터널(하행선)

---



## 전경사진



천단부 전경



측벽부 전경



포장부 전경



공동구 전경



배수시설 전경




소화시설 전경

## 손상현황 사진

| 전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진                                                              |          | 금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |          |    |                |
| No. 1                                                                               | 전단부      | No. 1                                                                                | 전단부            |
| 손상내용                                                                                | 균열, 누수흔적 | 손상내용                                                                                 | 균열, 누수흔적(증감없음) |
|   |          |   |                |
| No. 2                                                                               | 측벽부      | No. 2                                                                                | 측벽부            |
| 손상내용                                                                                | 균열       | 손상내용                                                                                 | 균열(증감없음)       |
|  |          |  |                |
| No. 3                                                                               | 측벽부      | No. 3                                                                                | 측벽부            |
| 손상내용                                                                                | 타일탈락     | 손상내용                                                                                 | 타일탈락(증감없음)     |

## 손상현황 사진

| 전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진                                                              |     | 금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |     |    |          |
| No. 4                                                                               | 공동구 | No. 4                                                                                | 공동구      |
| 손상내용                                                                                | 균열  | 손상내용                                                                                 | 균열(증감없음) |
|   |     |   |          |
| No. 5                                                                               | 노면  | No. 5                                                                                | 노면       |
| 손상내용                                                                                | 파손  | 손상내용                                                                                 | 파손(증감없음) |
|  |     |  |          |
| No. 6                                                                               | 노면  | No. 6                                                                                | 노면       |
| 손상내용                                                                                | 파손  | 손상내용                                                                                 | 파손(증감없음) |

