
14. 봉현터널 상행선

전경사진



천단부 전경



측벽부 전경




포장부 전경



공동구 전경



배수시설 전경



소화시설 전경

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 1	천단부	No. 1	천단부
손상내용	균열, 누수흔적	손상내용	균열, 누수흔적(증감없음)
			
No. 2	측벽부	No. 2	측벽부
손상내용	균열, 망상균열	손상내용	균열, 망상균열(증감없음)
			
No. 3	측벽부	No. 3	측벽부
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 4	공동구	No. 4	공동구
손상내용	덮개 파손	손상내용	덮개 파손(증감없음)
			
No. 5	공동구	No. 5	공동구
손상내용	본체 균열	손상내용	본체 균열(증감없음)
			
No. 6	공동구	No. 6	공동구
손상내용	본체 균열	손상내용	본체 균열(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 7	노면	No. 7	노면
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 8	노면	No. 8	노면
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 9	배수시설	No. 9	배수시설
손상내용	배수구 막힘	손상내용	배수구 막힘(증감없음)