
16. 정개터널 상행선

전경사진




천단부 전경



측벽부 전경



포장부 전경



공동구 전경




배수시설 전경



소화시설 전경


손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 1	천단부	No. 1	천단부
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 2	-	No. 2	측벽부
손상내용	-	손상내용	타일 탈락(증감없음)
			
No. 3	측벽부	No. 3	측벽부
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 4	공동구	No. 4	공동구
손상내용	본체 균열	손상내용	본체 균열(증감없음)
			
No. 5	공동구	No. 5	공동구
손상내용	본체 균열	손상내용	본체 균열(증감없음)
			
No. 6	공동구	No. 6	공동구
손상내용	덮개 파손	손상내용	덮개 파손(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 7	노면	No. 7	노면
손상내용	차선 열화	손상내용	차선 열화(증감없음)
			
No. 8	노면	No. 8	노면
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 9	노면	No. 9	노면
손상내용	박리	손상내용	박리(증감없음)