
01. 능5배수지

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<능5배수지>



<능5배수지>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경(1/2)

□. 능5배수지



<배수지 1지 전경>

□. 능5배수지



<배수지 2지 전경>

□. 능5배수지



<유입밸브실 전경>

□. 능5배수지




<유출밸브실 전경>

□. 능5배수지



<검수실 외부 전경>

□. 능5배수지



<배관검수실 내부 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 능5배수지



<안전 펜스 전경>

□. 능5배수지



<배수로 전경>

□. 능5배수지



<배수지 상부 전경>

□. 능5배수지



<환기구 전경>

□. 능5배수지



<진입로 포장 전경>

□. 능5배수지



<구내포장 전경>

C. 현장조사 및 시험

능5배수지 (1/7)

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 녹물>

□. 토목구조물



<1지 벽체 녹물>

□. 토목구조물



<1지 벽체 도장박리>

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 도장박리, 박락>

□. 토목구조물



<1지 바닥슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<1지 기둥 도장기포>

능5배수지 (2/7)

□. 토목구조물



<2지 상부슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<2지 벽체 녹물>

□. 토목구조물



<2지 벽체 도장박리>

□. 토목구조물



<2지 바닥슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<2지 도류벽 도장들뜸>

□. 토목구조물



<2지 바닥슬래브 녹물>

능5배수지 (3/7)

□. 토목구조물



<유입밸브실 계단파손>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 균열>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 철근노출>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 균열부백태>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 철근노출, 박락>

능5배수지 (4/7)

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 균열부백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 누수/백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 녹물흔적>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 철근노출>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 균열부백태>

능5배수지 (5/7)

□. 건축구조물



<검수실 내부 상부슬래브 도장박리>

□. 건축구조물



<검수실 내부 벽체 도장박리>

□. 건축구조물



<검수실 내부 보 균열>

□. 건축구조물



<배관검수실 바닥 상태양호>

□. 기계·전기



<유입 밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<유입 액츄에이터 상태양호>

능5배수지 (6/7)

□. 기계·전기



<유출 밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<유출 액츄에이터 상태양호>

□. 기계·전기



<1지 배관 유입관부식>

□. 기계·전기



<2지 배관 유입관부식>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<수위계 상태양호>

능5배수지 (7/7)

□. 부대시설




<안전 펜스 현황>

□. 부대시설



<환기구 현황>

□. 부대시설



<배수로 현황>


□. 부대시설



<사면 현황>


현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>