
**19~20. 화성비봉 공공주택지구
밖 배수지 및 진입도로
중 배수지 및 송수관로**

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경(1/2)




<화성비봉 공공주택지구 밖 배수지 및 진입도로 중 배수지 및 송수관로(배수지)>



<화성비봉 공공주택지구 밖 배수지 및 진입도로 중 배수지 및 송수관로(배수지)>

대상시설물 전경 (2/2)



<화성비봉 공공주택지구 밖 배수지 및 진입도로 중 배수지 및 송수관로(송수관로)>




<화성비봉 공공주택지구 밖 배수지 및 진입도로 중 배수지 및 송수관로(송수관로)>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경(1/3)

□. 배수지



<배수지 1지 전경>

□. 배수지




<배수지 2지 전경>

□. 배수지




<유입밸브실(지하1층) 전경>

□. 배수지



<유출밸브실(지하2층) 전경>

□. 배수지



<검수실 내부 전경>

□. 배수지



<전기실 내부 전경>

개별시설물 전경 (2/3)

□. 배수지



<계단실 내부 전경>

□. 배수지



<전기설비 전경>

□. 배수지



<안전 펜스 전경>

□. 배수지



<환기구 전경>

□. 배수지



<배수로 전경>

□. 배수지



<배수지 상부 전경>

개별시설물 전경 (3/3)

□. 송수관로



<송수관로 (Sta.1+9.0)>

□. 송수관로



<송수관로 (Sta.3+16.1)>

□. 송수관로



<송수관로 (Sta.4+0.0)>

□. 송수관로



<송수관로 (Sta.7+16.7)>

□. 송수관로



<송수관로 (Sta.14+15.8)>

□. 송수관로



<송수관로 (Sta.17+1.5)>

C. 현장조사 및 시험


배수지 (1/7)

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 1지 기둥 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 1지 도류벽 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 1지 바닥슬래브 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 1지 출입계단 및 안전난간 상태양호>

배수지 (2/7)

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 2지 벽체 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 2지 기둥 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 2지 도류벽 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 2지 바닥슬래브 상태양호>

□. 토목구조물



<배수지 2지 도류벽 볼트체결 상태양호>

배수지 (3/7)

□. 토목구조물




<유입밸브실 상부슬래브 상태양호>

□. 토목구조물



<유입밸브실 벽체 상태양호>

□. 토목구조물



<유입밸브실 바닥슬래브 상태양호>

□. 토목구조물



<유출밸브실 상부슬래브 상태양호 >

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 바닥슬래브 상태양호 >

배수지 (4/7)

□. 건축구조물



<검수실 외부 상태양호>

□. 건축구조물



<검수실 내부 상태양호>

□. 건축구조물



<전기실 외부 상태양호>

□. 건축구조물



<전기실 내부 상태양호>>

□. 건축구조물



<계단실 내부 벽체 백태>

□. 건축구조물



<계단실 내부 체수흔적>

배수지 (5/7)

□. 기계·전기



<1지 유입배관 상태양호>

□. 기계·전기



<2지 유출배관 상태양호>

□. 기계·전기



<유입밸브실 송수관로 상태양호>

□. 기계·전기




<유입밸브실 유입밸브 상태양호>

□. 기계·전기



< 유출밸브실 송수관로 상태양호>

□. 기계·전기



<유출밸브실 유출조절밸브 상태양호>

배수지 (6/7)

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 부대시설



<안전휀스 상태양호>

□. 부대시설



<안전휀스 상태양호>

□. 부대시설



<배수시설 상태양호>

□. 부대시설



<환기구 상태양호>

배수지 (7/7)

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

송수관로(1/4)

□. 관로시설



<송수관로 (Sta.1+9.0) 포장 및 지반 상태양호>

□. 관로시설



<송수관로 (Sta.3+16.1) 포장 및 지반 상태양호>

□. 관로시설



<송수관로 (Sta.4+0.0) 포장 및 지반 상태양호>

□. 관로시설



<송수관로 (Sta.7+16.7) 포장 및 지반 상태양호>

□. 관로시설



<송수관로 (Sta.14+15.8) 포장 및 지반 상태양호>

□. 관로시설



<송수관로 (Sta.17+1.5) 포장 및 지반 상태양호>

송수관로(2/4)

□. 밸브실



<송수관로 Sta.3+16.1(점검구)
밸브실 채수(H=0.3m)>

□. 밸브실



<송수관로 Sta.3+16.1(점검구)
점부식>

□. 밸브실



<송수관로 Sta.3+16.1(점검구)
점검사다리 상태양호>

□. 밸브실



<송수관로 Sta.4+0.0(유량계실)
볼트 부식>

□. 밸브실



<송수관로 Sta.4+0.0(유량계실)
유입신축관 볼트 부식>

□. 밸브실



<송수관로 Sta.4+0.0(유량계실)
기초 상태양호>

송수관로(3/4)

□. 밸브실



<송수관로 Sta.17+1.5(점검구)
볼트 부식>

□. 밸브실



<송수관로 Sta.17+1.5(점검구)
도장 상태양호>

□. 밸브실



<송수관로 Sta.17+1.5(점검구)
침수(H=1.5m)>

□. 밸브실



<송수관로 Sta.17+1.5(점검구)
벽체 상태양호>

□. 공중이 이용하는 부위



<송수관로 점검구(B1-1) 사다리 설치 상태양호>

□. 공중이 이용하는 부위



<송수관로 유량계실 사다리 설치 상태양호>

송수관로(4/4)

□. 공중이 이용하는 부위



<송수관로 점검구(B1-2) 사다리 설치 상태양호>

□. 공중이 이용하는 부위



<송수관로 점검구(B1-1) 맨홀 덮개 상태양호>

□. 공중이 이용하는 부위



<송수관로 유량계실 맨홀 덮개 상태양호>

□. 공중이 이용하는 부위



<송수관로 점검구(B1-2) 맨홀 덮개 상태양호>

□. 공중이 이용하는 부위



<송수관로 Sta.3+16.1 포장 상태양호>

□. 공중이 이용하는 부위



<송수관로 Sta.17+1.5 포장 상태양호>