

ID:수색 #1

북

포장

서

남

번호	신(0) 구(P)	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

좌측벽체

상부슬라브

바닥부

우측벽체

범례

균열	망상균열	재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2종시설물 정밀안전점검 용역 발주처 한국전력공사 경기북부분부 용역사 (주)명성엔지니어링 도면번호 1
편철,공동	박리,파손	시공이음분리, 충분리	
누수,습윤부	배터	퇴적물	
철근노출	침하	배수구	
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	

ID:수색 #2

남서

남동

북동

포장

북서

○○○○

○○○○

손상물량표

번호	신(0) 구(P)	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

좌측벽체

상부슬라브

바닥부

우측벽체

범례

균열	망상균열	재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2종시설물 정밀안전점검 용역 발주처 한국전력공사 경기북부본부 용역사 (주)명성엔지니어링 도면번호 2
편칭,공동	박리,파손	시공이음분리,층분리	
누수,습윤부	백태	퇴적물	
철근노출	침하	배수구	
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	

ID:수색 #BY PASS

서

포장면측구

부

① 백태
0.1×0.5

② 백태
0.1×0.3

③ 사다리볼트2개유실
2EA

바닥

KEY PLAN

좌측벽체

상부슬라브

바닥부

우측벽체

범례

관 열

편칭,공동

누수,습윤부

철근노출

강제부식

망상균열

박리,파손

백 태

침 하

좌굴,변형

재료분리

시공이음분리,층분리

퇴적물

배수구

신축이음 본체

용역명

발주처

용역사

도면번호

2025년도 경기북부 지중구조물
2종시설물 정밀안전점검 용역

발주처
한국전력공사 경기북부분부

용역사
(주)명성엔지니어링

3

ID:원흥 #1

남서

남동

북동

북서

포장

번호	신(0) 구(P)	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

좌측벽체

상부슬라브

바닥부

우측벽체

범례

균열	망상균열	재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 2중시설물 정밀안전점검 용역 발주처 한국전력공사 경기북부본부 용역사 (주)명성엔지니어링 도면번호 4
편칭,공동	박리,파손	시공이음분리,층분리	
누수,습윤부	백태	퇴적물	
철근노출	침하	배수구	
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	

