


구리인출 외관조사망도


손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	4.0	1.5	1	m ²	6.00	
2	백태	0.3	0.3	2	m ²	0.18	
3	철근노출	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	망상균열	4.0X1.5	m ²	6.00	
2	백태	0.3X0.3 2EA	m ²	0.18	
3	철근노출	0.1X0.1	m ²	0.01	신규
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					