


구리인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.5	1	m	1.50	
2	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	
3	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	
4	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	
5	파손	0.3	1.5	1	m ²	0.45	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편칭, 양동	평 역 명 2020년 경기북부 송전전력구 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	평 역 사 (주)신영씨엔에스
이물침퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점 검 일 자 2020. 10
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 번 호 구리인출 - 1

구리인출 외관조사망도



손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.0	1	m	1.00	
2	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	
3	균열	0.3	1.4	1	m	1.40	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
6	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	
7	균열	0.3	3.5	1	m	3.50	
8	균열	0.3	5.2	1	m	5.20	
9	균열	0.3	5.5	1	m	5.50	
10	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	
11	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	
12	균열	0.3	5.0	1	m	5.00	
13	백태	0.1	0.7	1	m ²	0.07	
14	백태	0.2	1.3	1	m ²	0.26	신규
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편칭, 양동	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 충분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물침투적 적치물침적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 구리인출 - 2

구리인출 외관조사망도



손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	보수부백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2	파손	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
3	균열	0.3	1.3	1	m	1.30	
4	균열	0.3	1.3	1	m	1.30	
5	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
6	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
7	균열	0.3	1.5	1	m	1.50	
8	균열	0.2	0.5	1	m	0.50	
9	균열	0.3	1.5	1	m	1.50	
10	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
11	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	
12	균열	0.3	3.3	1	m	3.30	
13	균열	0.3	4.0	1	m	4.00	
14	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편칭, 양동	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락	시공이음분리, 총분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물침투적 적치물침적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 구리인출 - 3

구리인출 외관조사망도



손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	5.0	1	m	5.00	
2	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
3	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
4	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
5	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
6	균열	0.3	0.8	1	m	0.80	
7	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
8	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
9	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
10	균열	0.3	2.2	2	m	4.40	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편칭, 양동	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 충분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물장폐적 적치물폐적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 구리인출 - 4

구리인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
2	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
3	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
4	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
5	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
6	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
7	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
8	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
9	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
10	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편칭, 양동	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 충분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물침투적 적치물침적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 구리인출 - 5

구리인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
2	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
3	균열	0.3	1.0	1	m	1.00	
4	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
5	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
6	균열	0.3	1.8	1	m	1.80	
7	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
8	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
9	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
10	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
11	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
12	균열	0.3	3.8	1	m	3.80	
13	균열	0.3	3.8	1	m	3.80	
14	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
15	보수부재균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편칭, 양동	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물침투적 적치물침적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 구리인출 - 6

구리인출 외관조사망도



손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	보수부재균열	0.3	10.0	1	m	10.00	
2	균열	0.3	3.3	1	m	3.30	
3	균열	0.3	3.8	1	m	3.80	
4	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
5	균열	0.3	3.3	1	m	3.30	
6	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	
7	균열	0.3	3.3	1	m	3.30	
8	철근노출	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
9	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
10	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
11	균열	0.3	1.7	1	m	1.70	
12	보수부재균열	0.3	7.5	1	m	7.50	
13	균열	0.3	3.6	1	m	3.60	
14	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
15	균열	0.3	2.2	1	m	2.20	
16	균열	0.3	3.3	1	m	3.30	신규
17	공동	0.2	0.2	1	m ²	0.04	신규
18	균열	0.3	1.0	1	m	1.00	신규
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 충분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물침투적 적치물침적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 구리인출 - 7



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	6.0	2	m	12.00	
2	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



번 례	손상현황						
	CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편칭, 양동	평면영역	점검일자	영역명
	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	2025.05	영역사	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 영역
	이물침투적 적치물침적	철근노출	침식	배관 폐관	2025.05	영역사	(주)영성엔지니어링
	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	영도번호	영역명	구리인출 - 8