


송포-일산인출 외관조사망도

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.3	1	m	1.30	
2	균열	0.2	1.1	1	m	1.10	폭감소
3	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	
4	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	신규
5	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	신규
6	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	신규
7	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	신규
8	철근노출	1.0	0.1	1	m	0.10	신규
9	철근노출	0.1	0.1	4	m	0.04	신규
10	균열	0.1	0.3	1	m	0.30	신규
11	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	신규
12	균열	0.2	1.0	1	m	1.00	신규
13	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	신규
14	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	신규
15	균열	0.1	1.2	1	m	1.20	신규
16	균열	0.1	1.5	1	m	1.50	신규
17	파손	0.1	0.1	1	m	0.01	신규
18	체수	2.0	2.0	1	m	4.00	신규
19	누수			2	EA	2.00	신규
20	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	신규
21	균열	0.2	0.8	1	m	0.80	신규
22	균열	0.2	0.3	1	m	0.30	신규
23	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	신규
24	철근노출	0.1	0.2	2	m	0.04	신규
25	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	신규
26	철근노출	0.1	0.1	1	m	0.01	신규
27	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	신규
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

시점


종점

번호

균열	망상균열	재료분리	편청, 양동	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락	시공이음분리, 총분리, 이격	누수, 습윤부	벽체	용역사 (주)명성엔지니어링
이물침투적 적치물퇴적	철근노출	철식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 송포-일산인출 - 1

송포-일산인출 외관조사망도



손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	1.2	1	m	1.20	
2	균열	0.2	1.9	1	m	1.90	
3	철근노출	0.1	0.5	1	m ²	0.05	
4	철근노출	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
5	철근노출	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
6	재료분리	0.3	0.1	1	m ²	0.03	
7	철근노출	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
8	재료분리	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
9	누수흔적	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
10	철근노출	0.3	0.2	2	m ²	0.12	
11	채수	2.0	1.5	1	m ²	3.00	
12	누수			1	EA	1.00	
13	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	신규
14	균열부백태	0.2	0.4	1	m ²	0.08	신규
15	철근노출	0.1	0.2	2	m ²	0.04	신규
16	철근노출	0.2	0.1	1	m ²	0.02	신규
17	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	신규
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN



번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	0.1x0.2	m	1.20	
2	균열	0.2x1.9	m	1.90	
3	철근노출	0.1x0.5	m ²	0.05	
4	철근노출	0.1x0.1 2EA	m ²	0.02	
5	철근노출	0.1x0.1 2EA	m ²	0.02	
6	재료분리	0.3x0.1	m ²	0.03	
7	철근노출	0.1x0.1 2EA	m ²	0.02	
8	재료분리	0.1x0.1	m ²	0.01	
9	누수흔적	2.0x2.0	m ²	4.00	
10	철근노출	0.3x0.2 2EA	m ²	0.12	
11	채수	2.0x1.5	m ²	3.00	
12	누수	1EA	EA	1.00	
13	균열	0.1x1.0	m	1.00	신규
14	균열부백태	0.2x0.4	m ²	0.08	신규
15	철근노출	0.1x0.2	m ²	0.04	신규
16	철근노출	0.2x0.1	m ²	0.02	신규
17	백태	0.1x0.3	m ²	0.03	신규
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					