

# **탄천대교 외관조사망도**

**2025. 12**

**관리주체 : 성남시 수정구**

**수행업체 : [주]명성엔지니어링**


탄천대교 외관조사망도 교면포장 S1

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장망상균열           |        | 4.20   | 6.40   | ㎡  | 1  | 26.88  | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열      |        | 6.40   | 60.00  | ㎡  | 1  | 384.00 | 기존 |
| 3  | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.40   |        | m  | 4  | 1.60   | 기존 |
| 4  | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.80   |        | m  | 3  | 2.40   | 기존 |
| 5  | 방호벽  | 파손               |        | 0.25   | 0.40   | ㎡  | 1  | 0.10   | 기존 |
| 6  | 방호벽  | 철근노출             |        | 0.25   | 0.10   | ㎡  | 2  | 0.05   | 기존 |
| 7  | 방호벽  | 박락               |        | 0.10   | 0.20   | ㎡  | 1  | 0.02   | 기존 |
| 8  | 방호벽  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 0.80   |        | m  | 19 | 15.20  | 기존 |
| 9  | 교면포장 | 포장박리             |        | 0.10   | 36.00  | ㎡  | 1  | 3.60   | 기존 |
| 10 | 방호벽  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 0.40   |        | m  | 1  | 0.40   | 기존 |
| 11 | 방호벽  | 난간덮개탈락           |        |        |        | EA | 1  | 1.00   | 기존 |
| 12 | 신축이음 | 후타재 파손           |        | 0.10   | 0.20   | ㎡  | 1  | 0.02   | 기존 |
| 13 | 신축이음 | 후타재 균열(0.3mm미만)  | 0.1    | 0.30   |        | m  | 9  | 2.70   | 기존 |
| 14 | 신축이음 | 후타재 균열(0.3mm미만)  | 0.1    | 0.40   |        | m  | 4  | 1.60   | 기존 |
| 15 | 신축이음 | 후타재 망상균열         |        | 6.40   | 0.30   | ㎡  | 1  | 1.92   | 기존 |
| 16 | 신축이음 | 유간 토사퇴적          |        | 7.00   |        | m  | 1  | 7.00   | 기존 |
| 17 | 신축이음 | 후타재 망상균열         |        | 6.40   | 0.40   | ㎡  | 1  | 2.56   | 기존 |
| 18 | 배수시설 | 배수구 막힘           |        |        |        | EA | 9  | 9.00   | 기존 |
| 19 | 신축이음 | 신축이음 하부 고무재 찢김   |        | 0.10   |        | m  | 1  | 0.10   | 기존 |
| 20 | 교면포장 | 접속부 이격           |        | 17.00  |        | m  | 1  | 17.00  | 기존 |
| 21 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 교면포장 S2

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장균열             |        | 20.00  |        | m  | 1  | 20.00  | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장망상균열           | 6.40   | 65.00  |        | m  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 3  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열      | 6.40   | 65.00  |        | m  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 4  | 교면포장 | 포장파손             | 0.20   | 0.20   |        | m  | 1  | 0.04   | 기존 |
| 5  | 교면포장 | 포장파손             | 0.10   | 0.10   |        | m  | 2  | 0.02   | 기존 |
| 6  | 교면포장 | 포장균열             | 15.00  |        |        | m  | 1  | 15.00  | 기존 |
| 7  | 교면포장 | 포장균열             | 10.00  |        |        | m  | 1  | 10.00  | 기존 |
| 8  | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.80   |        | m  | 5  | 4.00   | 기존 |
| 9  | 방호벽  | 균열(0.3mm미만)      | 0.1    | 0.40   |        | m  | 1  | 0.40   | 기존 |
| 10 | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.80   |        | m  | 2  | 1.60   | 기존 |
| 11 | 방호벽  | 박락               | 0.20   | 8.00   |        | m  | 1  | 1.60   | 기존 |
| 12 | 배수시설 | 배수구 막힘           |        |        |        | EA | 5  | 5.00   | 기존 |
| 13 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 교면포장 S3

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장망상균열           |        | 6.40   | 65.00  | ㎡  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열      |        | 6.40   | 65.00  | ㎡  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 3  | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.80   |        | m  | 1  | 0.80   | 기존 |
| 4  | 방호벽  | 균열부백테            | 0.2    | 0.80   |        | m  | 1  | 0.80   | 기존 |
| 5  | 방호벽  | 철근노출             |        | 0.25   | 1.00   | ㎡  | 1  | 0.25   | 기존 |
| 6  | 배수시설 | 배수구 막힘           |        |        |        | EA | 16 | 16.00  | 기존 |
| 7  |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 8  |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 9  |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 10 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 11 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 12 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 13 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례







탄천대교 외관조사망도 교면포장 S4

손상물량현황표


| 번호 | 부재명   | 손상 내용            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 단위 | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|--------|----|
| 1  | 교면포장  | 포장마모 및 망상균열      |           | 6.40      | 65.00     | m  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 2  | 교면포장  | 포장균열             |           | 15.00     |           | m  | 1  | 15.00  | 기존 |
| 3  | 교면포장  | 포장마모 및 망상균열      |           | 6.40      | 65.00     | m  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 4  | 방호벽   | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2       | 0.80      |           | m  | 10 | 8.00   | 기존 |
| 5  | 중앙분리대 | 균열               |           | 1.50      |           | m  | 1  | 1.50   | 기존 |
| 6  | 중앙분리대 | 균열               |           | 1.00      |           | m  | 1  | 1.00   | 기존 |
| 7  | 방호벽   | 철근노출             |           | 0.25      | 1.00      | m  | 1  | 0.25   | 기존 |
| 8  | 방호벽   | 철근노출             |           | 0.25      | 0.60      | m  | 4  | 0.60   | 기존 |
| 9  | 배수시설  | 배수구 막힘           |           |           |           | EA | 9  | 9.00   | 기존 |
| 10 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 11 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 12 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 13 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 14 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 15 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 16 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 17 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 18 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 19 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 20 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 21 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 22 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 23 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 24 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 25 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 26 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 27 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 28 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 29 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 30 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 31 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 32 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 33 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 34 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 35 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 36 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 37 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 38 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 39 |       |                  |           |           |           |    |    |        |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




탄천대교 외관조사망도 교면포장 S5

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손 상 내 용          | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 단위 | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장마모 및 양상균열      |           | 6.40      | 55.00     | m  | 1  | 352.00 | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장균열             |           | 22.00     |           | m  | 1  | 22.00  | 기존 |
| 3  | 교면포장 | 포장박락             |           | 0.20      | 45.00     | m  | 1  | 9.00   | 기존 |
| 4  | 교면포장 | 포장균열             |           | 1.00      |           | m  | 1  | 1.00   | 기존 |
| 5  | 교면포장 | 포장균열             |           | 15.00     |           | m  | 1  | 15.00  | 기존 |
| 6  | 교면포장 | 포장박락             |           | 1.00      | 5.00      | m  | 1  | 5.00   | 기존 |
| 7  | 교면포장 | 포장마모 및 양상균열      |           | 6.40      | 55.00     | m  | 1  | 352.00 | 기존 |
| 8  | 교면포장 | 포장박리             |           | 0.70      | 16.00     | m  | 1  | 11.20  | 기존 |
| 9  | 교면포장 | 포장균열             |           | 5.00      |           | m  | 1  | 5.00   | 기존 |
| 10 | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2       | 0.80      |           | m  | 10 | 8.00   | 기존 |
| 11 | 방호벽  | 균열부백태            | 0.2       | 0.80      |           | m  | 1  | 0.80   | 기존 |
| 12 | 방호벽  | 난간변형             |           | 5.00      |           | m  | 1  | 5.00   | 기존 |
| 13 | 신축이음 | 차수판 볼트풀림         |           |           |           | EA | 1  | 1.00   | 기존 |
| 14 | 신축이음 | 차수판 변형           |           | 0.10      |           | m  | 1  | 0.10   | 기존 |
| 15 | 신축이음 | 후타재 균열(0.3mm미만)  | 0.1       | 0.40      |           | m  | 8  | 3.20   | 기존 |
| 16 | 배수시설 | 배수구 막힘           |           |           |           | EA | 7  | 7.00   | 기존 |
| 17 | 신축이음 | 신축이음 하부 고무재 찢김   |           | 0.20      |           | m  | 1  | 0.20   | 기존 |
| 18 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 19 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 20 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 21 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 22 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 23 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 24 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 25 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 26 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 27 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 28 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 29 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 30 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 31 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 32 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 33 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 34 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 35 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 36 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 37 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 38 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |
| 39 |      |                  |           |           |           |    |    |        |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




탄천대교 외관조사망도 교면포장 S6

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열      | 6.40   | 60.00  |        | ㎡  | 1  | 384.00 | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장파손             | 0.10   | 0.10   |        | ㎡  | 2  | 0.02   | 기존 |
| 3  | 교면포장 | 포장균열             | 15.00  |        |        | m  | 1  | 15.00  | 기존 |
| 4  | 교면포장 | 포장박리             | 0.40   | 26.00  |        | ㎡  | 1  | 10.40  | 기존 |
| 5  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열      | 6.40   | 60.00  |        | ㎡  | 1  | 384.00 | 기존 |
| 6  | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.80   |        | m  | 6  | 4.80   | 기존 |
| 7  | 방호벽  | 박리               | 0.20   | 6.00   |        | ㎡  | 1  | 1.20   | 기존 |
| 8  | 방호벽  | 난간변형             | 1.20   |        |        | m  | 2  | 2.40   | 기존 |
| 9  | 방호벽  | 철근노출             | 0.25   | 0.60   |        | ㎡  | 1  | 0.15   | 기존 |
| 10 | 방호벽  | 철근노출             | 0.25   | 0.40   |        | ㎡  | 1  | 0.10   | 기존 |
| 11 | 배수시설 | 배수구 막힘           |        |        |        | EA | 14 | 14.00  | 기존 |
| 12 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 13 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |    |        |    |




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 교면포장 S7

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손 상 내 용     | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 단위 | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열 |           | 6.40      | 65.00     | m  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장박락        |           | 0.70      | 13.00     | m  | 1  | 9.10   | 기존 |
| 3  | 교면포장 | 포장파손        |           | 0.10      | 0.30      | m  | 1  | 0.03   | 기존 |
| 4  | 교면포장 | 포장박락        |           | 0.40      | 26.00     | m  | 1  | 10.40  | 기존 |
| 5  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열 |           | 6.40      | 65.00     | m  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 6  | 교면포장 | 포장박리        |           | 0.70      | 13.00     | m  | 1  | 9.10   | 기존 |
| 7  | 교면포장 | 포장박리        |           | 0.70      | 10.00     | m  | 1  | 7.00   | 기존 |
| 8  | 교면포장 | 포장균열        |           | 10.00     |           | m  | 2  | 20.00  | 기존 |
| 9  | 방호벽  | 균열부백태       | 0.2       | 0.50      |           | m  | 1  | 0.50   | 기존 |
| 10 | 방호벽  | 철근노출        |           | 0.25      | 0.60      | m  | 1  | 0.15   | 기존 |
| 11 | 방호벽  | 균열부백태       | 0.2       | 0.80      |           | m  | 2  | 1.60   | 기존 |
| 12 | 방호벽  | 철근노출        |           | 0.25      | 0.60      | m  | 3  | 0.45   | 기존 |
| 13 | 방호벽  | 균열부백태       | 0.2       | 0.80      |           | m  | 1  | 0.80   | 기존 |
| 14 | 배수시설 | 배수구 막힘      |           |           |           | EA | 9  | 9.00   | 기존 |
| 15 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 16 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 17 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 18 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 19 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 20 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 21 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 22 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 23 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 24 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 25 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 26 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 27 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 28 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 29 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 30 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 31 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 32 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 33 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 34 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 35 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 36 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 37 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 38 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |
| 39 |      |             |           |           |           |    |    |        |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례



탄천대교 외관조사망도 교면포장 S8

손상물량현황표




| 번호 | 부재명  | 손상 내용       | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|-------------|--------|--------|--------|----|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열 | 6.40   | 65.00  | m      | ㎡  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장박리        | 0.70   | 2.50   | m      | ㎡  | 1  | 1.75   | 기존 |
| 3  | 교면포장 | 포장채수        | 0.70   | 3.50   | m      | ㎡  | 1  | 2.45   | 기존 |
| 4  | 교면포장 | 포장박리        | 0.70   | 13.00  | m      | ㎡  | 1  | 9.10   | 기존 |
| 5  | 교면포장 | 포장채수        | 0.50   | 1.50   | m      | ㎡  | 1  | 0.75   | 기존 |
| 6  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열 | 6.40   | 65.00  | m      | ㎡  | 1  | 416.00 | 기존 |
| 7  | 교면포장 | 포장균열        | 10.00  |        | m      | m  | 1  | 10.00  | 기존 |
| 8  | 교면포장 | 포장박리        | 0.70   | 65.00  | m      | ㎡  | 1  | 45.50  | 기존 |
| 9  | 방호벽  | 균열부백태       | 0.30   |        | m      | m  | 1  | 0.30   | 기존 |
| 10 | 배수시설 | 배수구 막힘      |        |        | EA     | EA | 9  | 9.00   | 기존 |
| 11 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 12 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 13 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 14 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 15 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 16 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 17 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 18 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 19 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 20 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 21 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 22 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 23 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 24 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 25 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 26 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 27 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 28 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 29 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 30 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 31 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 32 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 33 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 34 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 35 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 36 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 37 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 38 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |
| 39 |      |             |        |        |        |    |    |        |    |

판 교

수 서

① 포장마모 및 망상균열  
6.4X65.0


⑥ 포장마모 및 망상균열  
6.4X65.0




P7

P8


SECTION



KEY PLAN




범례




## 탄천대교 외관조사망도 교면포장 S9


### 손상물량현황표

[illegible]


SECTION



## KEY PLAN



**आ** **इ**




|     |            |     |             |     |                           |      |                               |     |                     |      |     |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|---------------------|------|-----|
| 공역사 | (주)명성엔지니어링 | 발주처 | 경기도 성남시 수정구 | 공역명 | 2025년도 하반기 탄천대교 정기안전점검 공역 | 과업기간 | 2025. 08. 04. ~ 2025. 12. 01. | 노면명 | 탄천대교 외관조사망도 교면포장 S9 | 노면번호 | 009 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|---------------------|------|-----|


탄천대교 외관조사망도 교면포장 S10

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용       | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|-------------|--------|--------|--------|----------------|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열 | 6.40   | 55.00  |        | m <sup>2</sup> | 1  | 352.00 | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장박리        | 0.20   | 13.00  |        | m <sup>2</sup> | 1  | 2.60   | 기존 |
| 3  | 방호벽  | 균열부백태       | 0.2    | 0.80   |        | m              | 1  | 0.80   | 기존 |
| 4  | 배수시설 | 배수구 막힘      |        |        |        | EA             | 3  | 3.00   | 기존 |
| 5  | 배수시설 | 배수구 막힘      |        |        |        | EA             | 4  | 4.00   | 기존 |
| 6  |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 7  |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 8  |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 9  |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 10 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 11 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 12 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 13 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 14 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 15 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 16 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 17 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 18 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 19 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 20 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 21 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 22 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 23 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 24 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 25 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 26 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 27 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 28 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 29 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 30 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 31 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 32 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 33 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 34 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 35 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 36 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 37 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 38 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |
| 39 |      |             |        |        |        |                |    |        |    |




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 교면포장 S11

손상물량현황표


| 번호 | 부재명   | 손상 내용       | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량     | 비고     |
|----|-------|-------------|--------|--------|--------|----------------|----|--------|--------|
| 1  | 교면포장  | 포장마모 및 망상균열 | 6.40   | 60.00  |        | m <sup>2</sup> | 1  | 384.00 | 기존     |
| 2  | 중앙분리대 | 파손          | 0.10   | 0.20   |        | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02   | 기존     |
| 3  | 중앙분리대 | 파손          | 0.10   | 0.10   |        | m <sup>2</sup> | 2  | 0.02   | 기존     |
| 4  | 배수시설  | 배수구 막힘      |        |        |        | EA             | 2  | 2.00   | 기존     |
| 5  | 배수시설  | 배수구 막힘      |        |        |        | EA             | 1  | 1.00   | 기존     |
| 6  | 배수시설  | 그레이팅 변형     |        |        |        | EA             | 1  | 1.00   | 25리 보강 |
| 7  |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 8  |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 9  |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 10 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 11 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 12 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 13 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 14 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 15 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 16 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 17 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 18 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 19 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 20 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 21 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 22 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 23 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 24 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 25 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 26 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 27 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 28 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 29 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 30 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 31 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 32 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 33 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 34 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 35 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 36 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 37 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 38 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |
| 39 |       |             |        |        |        |                |    |        |        |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범 례







탄천대교 외관조사망도 교면포장 S12

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량     | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----------------|----|--------|----|
| 1  | 교면포장 | 포장마모 및 망상균열      | 6.40   | 60.00  |        | m <sup>2</sup> | 1  | 384.00 | 기존 |
| 2  | 교면포장 | 포장박리             | 0.70   | 0.80   |        | m <sup>2</sup> | 1  | 0.56   | 기존 |
| 3  | 방호벽  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 0.20   |        | m              | 6  | 1.20   | 기존 |
| 4  | 방호벽  | 철근노출             | 0.20   | 0.10   |        | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02   | 기존 |
| 5  | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2    | 1.20   |        | m              | 1  | 1.20   | 기존 |
| 6  | 배수시설 | 배수구 막힘           |        |        |        | EA             | 3  | 3.00   | 기존 |
| 7  |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 8  |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 9  |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 10 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 11 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 12 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 13 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |                |    |        |    |




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 교면포장 S13

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소  | 수량    | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|-----|-------|----|
| 1  | 방호벽  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 0.20   |        | m  | 100 | 20.00 | 기존 |
| 2  | 방호벽  | 보수부 재균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.80   |        | m  | 1   | 0.80  | 기존 |
| 3  | 방호벽  | 균열부백태            | 0.2    | 0.80   |        | m  | 1   | 0.80  | 기존 |
| 4  | 배수시설 | 배수구 막힘           |        |        |        | EA | 3   | 3.00  | 기존 |
| 5  | 배수시설 | 배수구 막힘           |        |        |        | EA | 3   | 3.00  | 기존 |
| 6  |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 7  |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 8  |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 9  |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 10 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 11 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 12 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 13 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |     |       |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 교면포장 S14

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용          | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소  | 수량    | 비고 |
|----|------|----------------|--------|--------|--------|----------------|-----|-------|----|
| 1  | 방호벽  | 균열(0.3mm미만)    | 0.2    | 0.20   |        | m              | 100 | 20.00 | 기존 |
| 2  | 방호벽  | 철근노출           |        | 0.25   | 0.60   | m <sup>2</sup> | 2   | 0.30  | 기존 |
| 3  | 방호벽  | 철근노출           |        | 0.25   | 0.20   | m <sup>2</sup> | 1   | 0.05  | 기존 |
| 4  | 배수시설 | 배수구 막힘         |        |        |        | EA             | 1   | 1.00  | 기존 |
| 5  | 신속이음 | 유간 토사퇴적        |        | 3.20   |        | m              | 1   | 3.20  | 기존 |
| 6  | 신속이음 | 후타재 망상균열       |        | 0.40   | 1.20   | m <sup>2</sup> | 1   | 0.48  | 기존 |
| 7  | 신속이음 | 후타재 망상균열       |        | 0.30   | 1.20   | m <sup>2</sup> | 1   | 0.36  | 기존 |
| 8  | 신속이음 | 후타재 망상균열       |        | 0.30   | 1.20   | m <sup>2</sup> | 1   | 0.36  | 기존 |
| 9  | 신속이음 | 후타재 망상균열       |        | 0.40   | 1.20   | m <sup>2</sup> | 1   | 0.48  | 기존 |
| 10 | 신속이음 | 후타재 망상균열       |        | 0.30   | 1.20   | m <sup>2</sup> | 1   | 0.36  | 기존 |
| 11 | 신속이음 | 후타재 망상균열       |        | 0.40   | 1.20   | m <sup>2</sup> | 1   | 0.48  | 기존 |
| 12 | 교면포장 | 침숙부 이격         |        | 17.00  |        | m              | 1   | 17.00 | 기존 |
| 13 | 신속이음 | 신속이음 하부 고무재 찢김 |        | 0.90   |        | m              | 1   | 0.90  | 기존 |
| 14 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 15 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 16 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 17 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 18 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 19 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 20 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 21 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 22 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 23 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 24 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 25 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 26 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 27 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 28 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 29 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 30 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 31 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 32 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 33 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 34 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 35 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 36 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 37 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 38 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |
| 39 |      |                |        |        |        |                |     |       |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범 례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S1

손상물량현황표


| 번호 | 부재명   | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|-------|-------|--------|--------|--------|----------------|----|------|----|
| 1  | 세로보   | 부식    |        | 0.20   | 0.30   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.06 | 기준 |
| 2  | 바닥판하면 | 백태    |        | 0.10   | 0.20   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02 | 기준 |
| 3  |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 4  |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 5  |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 6  |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 7  |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 8  |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 9  |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 10 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 11 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 12 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 13 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 14 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 15 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 16 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 17 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 18 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 19 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 20 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 21 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 22 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 23 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 24 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 25 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 26 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 27 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 28 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 29 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 30 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 31 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 32 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 33 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 34 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 35 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 36 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 37 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 38 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 39 |       |       |        |        |        |                |    |      |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S2

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S3

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




P2

P3


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S4

손상물량현황표

| 번호 | 부재명   | 손상 내용       | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|-------|-------------|--------|--------|--------|----|----|------|----|
| 1  | 바닥판하면 | 균열(0.3mm미만) | 0.1    | 1.80   |        | m  | 1  | 1.80 | 기존 |
| 2  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 3  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 4  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 5  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 6  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 7  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 8  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 9  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 10 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 11 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 12 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 13 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 14 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 15 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 16 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 17 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 18 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 19 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 20 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 21 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 22 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 23 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 24 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 25 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 26 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 27 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 28 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 29 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 30 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 31 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 32 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 33 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 34 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 35 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 36 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 37 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 38 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 39 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |

← 판 교


→ 수 서




P3

P4


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S5

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교

수 서




①  
②  
③  
④  
⑤  
⑥  
⑦


P4

P5


SECTION



KEY PLAN



범례






탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S6

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 2  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 3  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 4  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 5  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 6  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 7  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 8  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 9  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 10 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 11 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 12 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 13 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 14 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 15 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 16 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 17 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 18 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 19 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 20 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 21 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 22 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 23 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 24 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 25 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 26 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 27 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 28 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 29 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 30 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 31 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 32 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 33 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 34 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 35 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 36 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 37 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 38 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 39 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |

판 교 ←


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S7

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




P6

P7

SECTION



KEY PLAN



범례

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |        |
| 콘크리트   | 아스팔트   | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 |
|        |        |        |        |        |        |        |        |
| 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 | 철근콘크리트 |

# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S8

손상물량현황표

| 번호 | 부재명   | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량   | 비고      |
|----|-------|-------|--------|--------|--------|----------------|----|------|---------|
| 1  | 바닥판하면 | 재료분리  |        | 0.20   | 0.60   | m <sup>2</sup> | 2  | 0.32 | 25이하 보수 |
| 2  | 바닥판하면 | 재료분리  |        | 0.70   | 0.70   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.49 | 기존      |
| 3  |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 4  |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 5  |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 6  |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 7  |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 8  |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 9  |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 10 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 11 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 12 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 13 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 14 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 15 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 16 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 17 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 18 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 19 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 20 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 21 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 22 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 23 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 24 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 25 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 26 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 27 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 28 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 29 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 30 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 31 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 32 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 33 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 34 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 35 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 36 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 37 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 38 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |
| 39 |       |       |        |        |        |                |    |      |         |

판 교 ←

→ 수 서


① 재료분리  
0.2x0.8, 2EA  
(하자)

② 재료분리 (하자)  
0.7x0.7


P7

P8


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S9

손상물량현황표


| 번호 | 부재명   | 손상 내용       | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|-------|-------------|--------|--------|--------|----|----|------|----|
| 1  | 바닥판하면 | 균열(0.3mm미만) | 0.2    | 1.20   |        | m  | 1  | 1.20 | 기존 |
| 2  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 3  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 4  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 5  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 6  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 7  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 8  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 9  |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 10 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 11 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 12 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 13 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 14 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 15 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 16 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 17 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 18 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 19 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 20 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 21 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 22 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 23 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 24 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 25 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 26 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 27 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 28 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 29 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 30 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 31 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 32 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 33 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 34 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 35 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 36 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 37 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 38 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |
| 39 |       |             |        |        |        |    |    |      |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S10

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




P9

P10


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S11

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




P10

P11


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S12

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




P11

P12

SECTION



KEY PLAN



범례

|      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 콘크리트 | 아스팔트 | 골재  | 모래  | 돌   | 벽돌  | 타일  | 나무  | 철근  |
|      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 물    | 도로   | 배수구 | 포트홀 | 방수층 | 방수층 | 방수층 | 방수층 | 방수층 |


# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S13

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 2  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 3  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 4  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 5  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 6  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 7  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 8  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 9  |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 10 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 11 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 12 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 13 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 14 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 15 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 16 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 17 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 18 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 19 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 20 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 21 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 22 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 23 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 24 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 25 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 26 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 27 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 28 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 29 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 30 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 31 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 32 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 33 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 34 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 35 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 36 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 37 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 38 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |
| 39 |     |       |           |           |           |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례






# 탄천대교 외관조사망도 바닥판 하면 S14

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S1(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S2(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S3(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S4(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|-------|--------|--------|--------|----------------|----|------|----|
| 1  | 거더외부 | 도장박리  |        | 0.10   | 0.10   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.01 | 기존 |
| 2  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 3  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 4  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 5  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 6  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 7  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 8  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 9  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 10 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 11 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 12 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 13 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 14 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 15 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 16 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 17 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 18 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 19 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 20 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 21 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 22 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 23 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 24 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 25 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 26 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 27 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 28 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 29 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 30 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 31 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 32 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 33 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 34 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 35 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 36 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 37 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 38 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 39 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S5(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용     | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|-----------|--------|--------|--------|----------------|----|------|----|
| 1  | 거더외부 | 도장박리 및 부식 |        | 0.10   | 0.20   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02 | 기존 |
| 2  | 거더외부 | 부식        |        | 0.10   | 0.10   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.01 | 기존 |
| 3  |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 4  |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 5  |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 6  |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 7  |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 8  |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 9  |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 10 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 11 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 12 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 13 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 14 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 15 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 16 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 17 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 18 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 19 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 20 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 21 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 22 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 23 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 24 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 25 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 26 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 27 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 28 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 29 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 30 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 31 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 32 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 33 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 34 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 35 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 36 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 37 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 38 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |
| 39 |      |           |        |        |        |                |    |      |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범 례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S6(G1~G3)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|-------|--------|--------|--------|----------------|----|------|----|
| 1  | 거더외부 | 균형    |        | 0.10   | 0.10   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.01 | 기존 |
| 2  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 3  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 4  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 5  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 6  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 7  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 8  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 9  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 10 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 11 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 12 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 13 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 14 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 15 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 16 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 17 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 18 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 19 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 20 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 21 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 22 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 23 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 24 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 25 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 26 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 27 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 28 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 29 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 30 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 31 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 32 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 33 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 34 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 35 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 36 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 37 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 38 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 39 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |

판 교


수 서




P5

P6


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S7(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|-------|--------|--------|--------|----------------|----|------|----|
| 1  | 거더외부 | 부식    |        | 0.10   | 0.10   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.01 | 기존 |
| 2  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 3  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 4  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 5  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 6  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 7  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 8  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 9  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 10 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 11 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 12 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 13 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 14 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 15 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 16 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 17 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 18 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 19 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 20 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 21 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 22 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 23 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 24 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 25 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 26 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 27 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 28 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 29 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 30 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 31 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 32 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 33 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 34 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 35 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 36 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 37 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 38 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 39 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례






# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S8(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S9(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|-------|--------|--------|--------|----------------|----|------|----|
| 1  | 거더외부 | 균형    |        | 0.10   | 0.10   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.01 | 기존 |
| 2  | 거더외부 | 균형    |        | 0.10   | 0.20   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02 | 기존 |
| 3  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 4  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 5  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 6  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 7  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 8  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 9  |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 10 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 11 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 12 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 13 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 14 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 15 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 16 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 17 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 18 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 19 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 20 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 21 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 22 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 23 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 24 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 25 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 26 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 27 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 28 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 29 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 30 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 31 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 32 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 33 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 34 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 35 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 36 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 37 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 38 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 39 |      |       |        |        |        |                |    |      |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S10(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S11(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S12(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S13(G1~G3)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




P12

P13


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더외부 S14(G1~G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교 ←


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




**탄천대교 외관조사망도 거더내부 S1(G1)**


## 손상물량현황표

[illegible]


SECTION



## KEY PLAN



**पृ २**



|     |            |     |             |     |                           |      |                               |     |                         |      |     |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|-------------------------|------|-----|
| 공역사 | (주)명성엔지니어링 | 발주처 | 경기도 성남시 수정구 | 공역명 | 2025년도 하반기 탄천대교 정기안전점검 공역 | 과업기간 | 2025. 08. 04. ~ 2025. 12. 01. | 노면명 | 탄천대교 외관조사망도 거터내부 S1(G1) | 내진보강 | 043 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|-------------------------|------|-----|




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S2(G1)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 16 | 16.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교


수 서




P1

P2


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S3(G1)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실린트 미시공 |        |        |        | EA | 24 | 24.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교 ←


→ 수 서




P2

P3


SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S4(G1)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 16 | 16.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교 ←


→ 수 서




P3

P4


SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S5(G1)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 18 | 18.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교 ←


→ 수 서




P4

P5


SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S6(G1)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 12 | 12.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교 ←


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S7(G1)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 16 | 16.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교 ←


→ 수 서




P6

P7


SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S8(G1)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실린트 미시공 |        |        |        | EA | 16 | 16.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례



탄천대교 외관조사망도 거더내부 S9(G1)


손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 12 | 12.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교 ←

→ 수 서


D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D00




P8

P9


SECTION



KEY PLAN



범례





# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S10(G1)


손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 10 | 10.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |


판 교

수 서


D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D00




상면



좌측면



하면




우측면

① 실런트 미시공  
10EA


P9

P10


SECTION



KEY PLAN



범례



|     |            |     |             |     |                           |      |                               |     |                          |       |     |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| 용역사 | (주)명성엔지니어링 | 발주처 | 경기도 성남시 수정구 | 용역명 | 2025년도 하반기 탄천대교 정기안전점검 용역 | 과업기간 | 2025. 08. 04. ~ 2025. 12. 01. | 도면명 | 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S10(G1) | 내외도번호 | 052 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------|-------|-----|


# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S11(G1)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 12 | 12.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S12(G1)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 12 | 12.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S13(G1)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 12 | 12.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

경기도 성남시 수정구

용역명

2025년도 하반기 탄천대교 정기안전점검 용역

과업기간

2025. 08. 04. ~ 2025. 12. 01.

도면명

탄천대교 외관조사망도 거더내부 S13(G1)

내외도면

055


# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S14(G1)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명  | 손상 내용   | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|---------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 거더내부 | 실런트 미시공 |        |        |        | EA | 15 | 15.00 | 기존 |
| 2  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 3  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 4  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 5  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 6  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 7  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 8  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 9  |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 10 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 11 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 12 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 13 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 14 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 15 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 16 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 17 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 18 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 19 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 20 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 21 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 22 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 23 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 24 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 25 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 26 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 27 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 28 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 29 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 30 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 31 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 32 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 33 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 34 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 35 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 36 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 37 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 38 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |
| 39 |      |         |        |        |        |    |    |       |    |

← 판 교


→ 수 서




P13

A2


SECTION



KEY PLAN



범례



|     |            |     |             |     |                           |      |                               |     |                          |      |     |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------|------|-----|
| 용역사 | (주)명성엔지니어링 | 발주처 | 경기도 성남시 수정구 | 용역명 | 2025년도 하반기 탄천대교 정기안전점검 용역 | 과업기간 | 2025. 08. 04. ~ 2025. 12. 01. | 도면명 | 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S14(G1) | 내외도면 | 056 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------|------|-----|


탄천대교 외관조사망도 거더내부 S1(G2)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




A1

P1


SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S2(G2)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S3(G2)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




P2

P3


SECTION



KEY PLAN



범례






탄천대교 외관조사망도 거더내부 S4(G2)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교 ←


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S5(G2)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교 ←


→ 수 서




P4

P5


SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S6(G2)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S7(G2)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




P6

P7


SECTION



KEY PLAN



범례



탄천대교 외관조사망도 거더내부 S8(G2)


손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교

수 서


D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D00




P7

P8


SECTION



KEY PLAN



범례



탄천대교 외관조사망도 거더내부 S9(G2)


손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교

수 서


D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D00




P8

P9


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S10(G2)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례



# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S11(G2)


손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교

수 서


D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D00




P10

P11


SECTION



KEY PLAN



범례





# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S12(G2)


손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교

수 서


D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D00




P11

P12


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S13(G2)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




P12

P13


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S14(G2)

손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




P13

A2


SECTION



KEY PLAN



범례



|     |            |     |             |     |                           |      |                               |     |                          |      |     |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------|------|-----|
| 용역사 | (주)명성엔지니어링 | 발주처 | 경기도 성남시 수정구 | 용역명 | 2025년도 하반기 탄천대교 정기안전점검 용역 | 과업기간 | 2025. 08. 04. ~ 2025. 12. 01. | 도면명 | 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S14(G2) | 내외도면 | 070 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------|------|-----|


# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S1(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S2(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S3(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S4(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S5(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교 ←


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례






탄천대교 외관조사망도 거더내부 S6(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S7(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S8(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교


수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




탄천대교 외관조사망도 거더내부 S9(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교 ←


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례



# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S10(G3)


## 손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |


판 교 ←

→ 수 서

D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D00




상면



좌측면



하면




우측면


P10

P11


### SECTION



### KEY PLAN



### 범례



|     |            |     |             |     |                           |      |                               |     |                          |       |     |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| 용역사 | (주)명성엔지니어링 | 발주처 | 경기도 성남시 수정구 | 용역명 | 2025년도 하반기 탄천대교 정기안전점검 용역 | 과업기간 | 2025. 08. 04. ~ 2025. 12. 01. | 도면명 | 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S10(G3) | 나도면번호 | 080 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------|-------|-----|

# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S11(G3)


손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |


← 판 교

→ 수 서

D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D00




상면



좌측면



하면




우측면


(P10)

(P11)


SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S12(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S13(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

← 판 교


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN



범례






# 탄천대교 외관조사망도 거더내부 S14(G3)

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |

판 교 ←


→ 수 서




SECTION



KEY PLAN




범례




# 탄천대교 외관조사망도 교대 A1

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용       | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고     |
|----|-----|-------------|--------|--------|--------|----|----|-------|--------|
| 1  | 교대  | 누수오염        |        | 0.50   | 2.00   | ㎡  | 2  | 2.00  | 기준     |
| 2  | 교대  | 균열(0.3mm미만) | 0.1    | 2.50   |        | m  | 1  | 2.50  | 25회 보강 |
| 3  | 교대  | 균열(0.3mm이상) | 0.3    | 4.00   |        | m  | 1  | 4.00  | 기준     |
| 4  | 교대  | 균열부백태       |        | 2.00   |        | m  | 1  | 2.00  | 기준     |
| 5  | 교대  | 균열부백태       |        | 0.80   |        | m  | 1  | 0.80  | 기준     |
| 6  | 교대  | 균열(0.3mm이상) | 0.3    | 0.20   |        | m  | 1  | 0.20  | 기준     |
| 7  | 교대  | 균열(0.3mm이상) | 0.3    | 1.00   |        | m  | 1  | 1.00  | 기준     |
| 8  | 교대  | 균열부백태       |        | 0.40   |        | m  | 1  | 0.40  | 기준     |
| 9  | 교대  | 표면오염        |        | 1.00   | 2.20   | ㎡  | 1  | 2.20  | 25회 보강 |
| 10 | 교대  | 누수오염        |        | 1.50   | 3.50   | ㎡  | 1  | 5.25  | 기준     |
| 11 | 교대  | 누수오염        |        | 3.50   | 3.50   | ㎡  | 1  | 12.25 | 기준     |
| 12 | 교대  | 균열(0.3mm이상) | 0.3    | 0.50   |        | m  | 1  | 0.50  | 기준     |
| 13 | 교대  | 표면박리        |        | 0.10   | 1.10   | ㎡  | 1  | 0.11  | 기준     |
| 14 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 15 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 16 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 17 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 18 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 19 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 20 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 21 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 22 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 23 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 24 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 25 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 26 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 27 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 28 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 29 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 30 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 31 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 32 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 33 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 34 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 35 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 36 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 37 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 38 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |
| 39 |     |             |        |        |        |    |    |       |        |




SECTION



KEY PLAN




범례




# 탄천대교 외관조사망도 교대 A2

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고     |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|----|------|--------|
| 1  | 배수시설 | 유도 배수관 고무재 찢김    |        | 0.80   |        | m  | 1  | 0.80 | 기존     |
| 2  | 배수시설 | 유도 배수관 고무재 찢김    |        | 0.40   |        | m  | 1  | 0.40 | 기존     |
| 3  | 교량받침 | 교량받침부식           |        |        |        | EA | 1  | 1.00 | 기존     |
| 4  | 교대   | 채수흔적             |        | 1.50   | 2.50   | ㎡  | 1  | 3.75 | 기존     |
| 5  | 교대   | 토사퇴적             |        | 1.50   | 3.00   | ㎡  | 1  | 4.50 | 기존     |
| 6  | 교대   | 박락               |        | 0.20   | 0.80   | ㎡  | 1  | 0.16 | 기존     |
| 7  | 교대   | 박락               |        | 0.10   | 1.00   | ㎡  | 1  | 0.10 | 기존     |
| 8  | 교대   | 실런트 찢김           |        | 2.50   |        | m  | 1  | 2.50 | 기존     |
| 9  | 교대   | 균열부백태            |        | 0.2    | 7.00   | m  | 1  | 7.00 | 기존     |
| 10 | 교대   | 균열(0.3mm이상)      |        | 0.3    | 2.00   | m  | 1  | 2.00 | 기존     |
| 11 | 교대   | 균열부백태            |        | 0.2    | 1.50   | m  | 2  | 3.00 | 기존     |
| 12 | 교대   | 균열부백태            |        | 0.2    | 1.20   | m  | 1  | 1.20 | 기존     |
| 13 | 교대   | 백태               |        | 0.10   | 0.60   | ㎡  | 1  | 0.06 | 기존     |
| 14 | 교대   | 보수부 재균열(0.3mm미만) |        | 0.1    | 2.20   | m  | 1  | 2.20 | 25하 보수 |
| 15 | 교대   | 보수부 재균열(0.3mm미만) |        | 0.2    | 2.00   | m  | 1  | 2.00 | 25하 보수 |
| 16 | 교대   | 균열(0.3mm이상)      |        | 0.3    | 3.00   | m  | 2  | 6.00 | 기존     |
| 17 | 교대   | 누수오염             |        | 2.50   | 3.50   | ㎡  | 1  | 8.75 | 기존     |
| 18 | 교대   | 균열(0.3mm이상)      |        | 0.3    | 2.00   | m  | 1  | 2.00 | 기존     |
| 19 | 교대   | 균열(0.3mm이상)      |        | 0.3    | 3.20   | m  | 1  | 3.20 | 기존     |
| 20 | 교대   | 백태               |        | 0.10   | 0.10   | ㎡  | 1  | 0.01 | 기존     |
| 21 | 교대   | 백태               |        | 0.10   | 0.20   | ㎡  | 1  | 0.02 | 기존     |
| 22 | 교대   | 박락               |        | 0.10   | 1.50   | ㎡  | 1  | 0.15 | 기존     |
| 23 | 교대   | 돌출 (하자)          |        | 1.00   | 0.90   | ㎡  | 1  | 0.90 | 기존     |
| 24 | 교대   | 파손 (하자)          |        | 0.10   | 0.20   | ㎡  | 1  | 0.02 | 25하 보수 |
| 25 | 교대   | 백태               |        | 0.10   | 0.10   | ㎡  | 1  | 0.01 | 기존     |
| 26 | 교대   | 채수               |        | 1.50   | 2.50   | ㎡  | 1  | 3.75 | 신규     |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |    |      |        |




SECTION



KEY PLAN




범례




# 탄천대교 외관조사망도 교각 P1

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----------------|----|------|----|
| 1  | 교각  | 균형    |        | 0.10   | 0.10   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.01 | 기준 |
| 2  |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 3  |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 4  |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 5  |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 6  |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 7  |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 8  |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 9  |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 10 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 11 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 12 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 13 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 14 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 15 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 16 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 17 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 18 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 19 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 20 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 21 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 22 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 23 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 24 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 25 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 26 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 27 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 28 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 29 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 30 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 31 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 32 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 33 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 34 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 35 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 36 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 37 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 38 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |
| 39 |     |       |        |        |        |                |    |      |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




# 탄천대교 외관조사망도 교각 P2

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




탄천대교 외관조사망도 교각 P3

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용       | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고     |
|----|-----|-------------|--------|--------|--------|----|----|------|--------|
| 1  | 교각  | 균열(0.3mm미만) | 0.2    | 1.50   |        | m  | 1  | 1.50 | 기준     |
| 2  | 교각  | 자재적치        |        |        |        | ea | 1  | 1.00 | 기준     |
| 3  | 교각  | 균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.60   |        | m  | 1  | 0.60 | 25회 보강 |
| 4  | 교각  | 자재적치        |        |        |        | ea | 1  | 1.00 | 기준     |
| 5  |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 6  |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 7  |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 8  |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 9  |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 10 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 11 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 12 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 13 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 14 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 15 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 16 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 17 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 18 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 19 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 20 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 21 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 22 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 23 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 24 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 25 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 26 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 27 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 28 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 29 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 30 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 31 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 32 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 33 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 34 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 35 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 36 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 37 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 38 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |
| 39 |     |             |        |        |        |    |    |      |        |




SECTION



KEY PLAN



범례




# 탄천대교 외관조사망도 교각 P4


손상물량현황표

| 번호 | 부재명 | 손상 내용 | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 물량 | 비고 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 1  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 2  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 3  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 4  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 5  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 6  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 7  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 8  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 9  |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 10 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 11 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 12 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 13 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 14 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 15 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 16 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 17 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 18 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 19 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 20 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 21 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 22 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 23 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 24 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 25 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 26 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 27 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 28 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 29 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 30 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 31 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 32 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 33 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 34 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 35 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 36 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 37 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 38 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |
| 39 |     |       |        |        |        |    |    |    |    |


SECTION



KEY PLAN




범례




탄천대교 외관조사망도 교각 P5

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|----|------|----|
| 1  | 교량받침 | 받침콘크리트 박리        |        | 0.50   | 1.40   | ㎡  | 1  | 0.70 | 기존 |
| 2  | 교량받침 | 교량받침부식           |        |        |        | ea | 6  | 6.00 | 기존 |
| 3  | 교량받침 | 받침물탈 균열(0.3mm미만) | 0.1    | 0.10   |        | m  | 3  | 0.30 | 기존 |
| 4  | 교량받침 | 받침물탈 균열(0.3mm미만) | 0.1    | 0.10   |        | m  | 2  | 0.20 | 기존 |
| 5  | 교량받침 | 받침물탈 균열(0.3mm미만) | 0.2    | 0.10   |        | m  | 1  | 0.10 | 기존 |
| 6  | 교각   | 박리               |        | 0.50   | 0.50   | ㎡  | 1  | 0.25 | 기존 |
| 7  | 교각   | 박리               |        | 0.50   | 1.20   | ㎡  | 1  | 0.60 | 기존 |
| 8  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 9  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 10 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 11 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 12 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 13 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |




SECTION



KEY PLAN



범례







# 탄천대교 외관조사망도 교각 P6

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|----|------|----|
| 1  | 교량방청 | 방청물탈 균열(0.3mm미만) | 0.1    | 0.10   |        | m  | 4  | 0.40 | 기존 |
| 2  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 3  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 4  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 5  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 6  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 7  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 8  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 9  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 10 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 11 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 12 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 13 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




# 탄천대교 외관조사망도 교각 P7

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----|----|------|----|
| 1  | 교량방청 | 방청물량 균열(0.3mm미만) | 0.1    | 0.05   |        | m  | 2  | 0.10 | 기존 |
| 2  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 3  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 4  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 5  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 6  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 7  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 8  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 9  |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 10 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 11 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 12 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 13 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |    |    |      |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




# 탄천대교 외관조사망도 교각 P8

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용              | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|------|--------------------|--------|--------|--------|----|----|------|----|
| 1  | 교량받침 | 받침콘크리트 균열(0.3mm미만) | 0.1    | 0.10   |        | m  | 4  | 0.40 | 기존 |
| 2  | 교량받침 | 받침물갈 균열(0.3mm미만)   | 0.1    | 0.05   |        | m  | 3  | 0.15 | 기존 |
| 3  | 교량받침 | 받침물갈 균열(0.3mm미만)   | 0.1    | 0.30   |        | m  | 1  | 0.30 | 기존 |
| 4  |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 5  |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 6  |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 7  |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 8  |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 9  |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 10 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 11 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 12 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 13 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 14 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 15 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 16 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 17 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 18 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 19 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 20 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 21 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 22 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 23 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 24 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 25 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 26 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 27 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 28 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 29 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 30 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 31 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 32 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 33 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 34 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 35 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 36 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 37 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 38 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |
| 39 |      |                    |        |        |        |    |    |      |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




# 탄천대교 외관조사망도 교각 P9

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용    | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 물량   | 비고 |
|----|------|----------|--------|--------|--------|----------------|----|------|----|
| 1  | 교량방청 | 방청고무패드파손 |        | 0.10   | 0.10   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.01 | 기존 |
| 2  | 교각   | 누수오염     |        | 0.10   | 1.50   | m <sup>2</sup> | 1  | 0.15 | 기존 |
| 3  | 배수시설 | 집수정 세굴   |        | 1.00   | 2.50   | m <sup>2</sup> | 1  | 2.50 | 기존 |
| 4  |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 5  |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 6  |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 7  |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 8  |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 9  |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 10 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 11 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 12 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 13 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 14 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 15 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 16 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 17 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 18 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 19 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 20 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 21 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 22 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 23 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 24 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 25 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 26 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 27 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 28 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 29 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 30 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 31 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 32 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 33 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 34 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 35 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 36 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 37 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 38 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |
| 39 |      |          |        |        |        |                |    |      |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




# 탄천대교 외관조사망도 교각 P10

손상물량현황표


| 번호 | 부재명  | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위             | 개소 | 수량    | 비고 |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|----------------|----|-------|----|
| 1  | 교각   | 균열(0.3mm미만)      | 0.1    | 1.00   |        | m              | 1  | 1.00  | 기준 |
| 2  | 교각   | 균열(0.3mm미만)      | 0.1    | 4.00   |        | m              | 3  | 12.00 | 기준 |
| 3  | 교각   | 파손               |        | 0.10   | 0.10   | m <sup>2</sup> | 4  | 0.04  | 기준 |
| 4  | 배수시설 | 집수정 설치불량         |        |        |        | ea             | 1  | 1.00  | 기준 |
| 5  | 교각   | 망상균열(폭0.1~0.2mm) |        | 1.50   | 2.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 3.00  | 기준 |
| 6  | 교각   | 망상균열(폭0.1~0.2mm) |        | 1.50   | 2.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 3.00  | 기준 |
| 7  | 교각   | 균열(0.3mm미만)      | 0.1    | 1.00   |        | m              | 1  | 1.00  | 기준 |
| 8  | 교각   | 균열(0.3mm미만)      | 0.1    | 0.50   |        | m              | 1  | 0.50  | 기준 |
| 9  | 교각   | 균열(0.3mm미만)      | 0.1    | 1.50   |        | m              | 1  | 1.50  | 기준 |
| 10 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 11 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 12 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 13 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 14 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 15 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 16 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 17 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 18 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 19 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 20 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 21 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 22 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 23 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 24 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 25 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 26 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 27 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 28 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 29 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 30 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 31 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 32 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 33 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 34 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 35 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 36 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 37 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 38 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |
| 39 |      |                  |        |        |        |                |    |       |    |




SECTION



KEY PLAN




범례




탄천대교 외관조사망도 교각 P11

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량    | 비고     |
|----|-----|------------------|--------|--------|--------|----|----|-------|--------|
| 1  | 교각  | 망상균열(폭0.1~0.2mm) | 2.00   | 2.50   |        | ㎡  | 1  | 5.00  | 기준     |
| 2  | 교각  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 2.20   |        | m  | 1  | 2.20  | 기준     |
| 3  | 교각  | 망상균열(폭0.1~0.2mm) | 4.00   | 2.50   |        | ㎡  | 1  | 10.00 | 기준     |
| 4  | 교각  | 파손               | 0.10   | 1.60   |        | ㎡  | 1  | 0.16  | 기준     |
| 5  | 교각  | 백태               | 0.10   | 0.10   |        | ㎡  | 2  | 0.02  | 25% 보수 |
| 6  | 교각  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 1.10   |        | m  | 1  | 1.10  | 25% 보수 |
| 7  | 교각  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 1.50   |        | m  | 2  | 3.00  | 기준     |
| 8  | 교각  | 망상균열(폭0.1~0.2mm) | 1.50   | 2.00   |        | ㎡  | 1  | 3.00  | 기준     |
| 9  | 교각  | 파손               | 0.10   | 2.00   |        | ㎡  | 1  | 0.20  | 기준     |
| 10 | 교각  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 1.80   |        | m  | 1  | 1.80  | 기준     |
| 11 | 교각  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 2.00   |        | m  | 1  | 2.00  | 25% 보수 |
| 12 | 교각  | 파손               | 0.20   | 0.20   |        | ㎡  | 1  | 0.04  | 기준     |
| 13 | 교각  | 망상균열(폭0.1~0.2mm) | 1.20   | 2.00   |        | ㎡  | 1  | 2.40  | 기준     |
| 14 | 교각  | 균열(0.3mm이상)      | 0.3    | 1.00   |        | m  | 1  | 1.00  | 기준     |
| 15 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 16 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 17 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 18 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 19 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 20 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 21 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 22 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 23 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 24 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 25 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 26 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 27 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 28 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 29 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 30 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 31 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 32 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 33 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 34 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 35 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 36 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 37 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 38 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |
| 39 |     |                  |        |        |        |    |    |       |        |




SECTION



KEY PLAN







범례



탄천대교 외관조사망도 교각 P12

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용             | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고     |
|----|-----|-------------------|--------|--------|--------|----|----|------|--------|
| 1  | 교각  | 양상균열 (폭0.1~0.2mm) |        | 1.00   | 2.00   | m  | 1  | 2.00 | 기준     |
| 2  | 교각  | 균열 (0.3mm미만)      | 0.2    | 3.00   |        | m  | 1  | 3.00 | 기준     |
| 3  | 교각  | 누수 및 백태           |        | 0.20   | 2.50   | m  | 1  | 0.50 | 기준     |
| 4  | 교각  | 균열 (0.3mm미만)      | 0.1    | 0.80   |        | m  | 1  | 0.80 | 25라 보고 |
| 5  | 교각  | 균열 (0.3mm미만)      | 0.2    | 3.00   |        | m  | 2  | 6.00 | 25라 보고 |
| 6  |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 7  |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 8  |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 9  |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 10 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 11 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 12 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 13 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 14 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 15 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 16 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 17 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 18 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 19 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 20 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 21 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 22 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 23 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 24 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 25 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 26 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 27 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 28 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 29 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 30 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 31 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 32 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 33 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 34 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 35 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 36 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 37 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 38 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |
| 39 |     |                   |        |        |        |    |    |      |        |




# 탄천대교 외관조사망도 교각 P13

손상물량현황표


| 번호 | 부재명 | 손상 내용            | 폭 (mm) | 길이 (m) | 너비 (m) | 단위 | 개소 | 수량   | 비고 |
|----|-----|------------------|--------|--------|--------|----|----|------|----|
| 1  | 교각  | 망상균열(폭0.1~0.2mm) |        | 2.20   | 1.50   | ㎡  | 1  | 3.30 | 기준 |
| 2  | 교각  | 균열(0.3mm미만)      | 0.1    | 0.80   |        | m  | 1  | 0.80 | 기준 |
| 3  | 교각  | 망상균열(폭0.1~0.2mm) |        | 1.00   | 0.80   | ㎡  | 1  | 0.80 | 기준 |
| 4  | 교각  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 0.40   |        | m  | 1  | 0.40 | 기준 |
| 5  | 교각  | 보수부 재균열(0.3mm이상) | 0.3    | 0.40   |        | m  | 1  | 0.40 | 기준 |
| 6  | 교각  | 균열(0.3mm미만)      | 0.2    | 1.00   |        | m  | 2  | 2.00 | 기준 |
| 7  |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 8  |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 9  |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 10 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 11 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 12 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 13 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 14 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 15 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 16 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 17 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 18 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 19 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 20 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 21 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 22 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 23 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 24 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 25 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 26 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 27 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 28 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 29 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 30 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 31 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 32 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 33 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 34 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 35 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 36 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 37 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 38 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |
| 39 |     |                  |        |        |        |    |    |      |    |



SECTION



KEY PLAN



범례

