
03. 블록식 옹벽 03

전경 및 작업사진



전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경




광파기를 이용한 측량 작업



경사계를 이용한 경사도 측정

지반, 기초부 손상현황 사진

			
현황	• 상태양호	현황	• 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 하부 포장 상태양호	현황	• 하부 포장 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 상태양호	현황	• 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -

전면부 손상현황 사진

<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S3 블록 균열(2EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S3 블록 균열(2EA)	원인	• 공용기간 증가 등	대책	• 주의관찰	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S3 블록 균열(2EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S3 블록 균열(2EA)	원인	• 공용기간 증가 등	대책	• 주의관찰
현황	• S3 블록 균열(2EA)												
원인	• 공용기간 증가 등												
대책	• 주의관찰												
현황	• S3 블록 균열(2EA)												
원인	• 공용기간 증가 등												
대책	• 주의관찰												
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S4 블록 균열(2EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 외부 충격 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S4 블록 균열(2EA)	원인	• 외부 충격 등	대책	• 주의관찰	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S4 블록 균열(2EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 외부 충격 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S4 블록 균열(2EA)	원인	• 외부 충격 등	대책	• 주의관찰
현황	• S4 블록 균열(2EA)												
원인	• 외부 충격 등												
대책	• 주의관찰												
현황	• S4 블록 균열(2EA)												
원인	• 외부 충격 등												
대책	• 주의관찰												
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S5 블록 파손(1EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 외부 충격 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S5 블록 파손(1EA)	원인	• 외부 충격 등	대책	• 주의관찰	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S5 블록 파손(1EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 외부 충격 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S5 블록 파손(1EA)	원인	• 외부 충격 등	대책	• 주의관찰
현황	• S5 블록 파손(1EA)												
원인	• 외부 충격 등												
대책	• 주의관찰												
현황	• S5 블록 파손(1EA)												
원인	• 외부 충격 등												
대책	• 주의관찰												

전면부 손상현황 사진

			
현황	• S5 블록 파손(1EA)	현황	• S5 블록 파손(1EA)
원인	• 외부 충격 등	원인	• 외부 충격 등
대책	• 주의관찰	대책	• 주의관찰
			
현황	• S6 블록 파손(1EA)	현황	• S6 블록 파손(1EA)
원인	• 외부 충격 등	원인	• 외부 충격 등
대책	• 주의관찰	대책	• 주의관찰
			
현황	• S6 블록 파손(1EA)	현황	• S6 블록 파손(1EA)
원인	• 외부 충격 등	원인	• 외부 충격 등
대책	• 주의관찰	대책	• 주의관찰

주변영향인자 손상현황 사진



현황	• 상부 도로 상태양호
원인	• -
대책	• -



현황	• 상부 도로 상태양호
원인	• -
대책	• -



현황	• 배수시설 상태현황
원인	• -
대책	• -



현황	• 배수시설 상태현황
원인	• -
대책	• -



현황	• 상부 성토부 상태양호
원인	• -
대책	• -



현황	• 상부 성토부 상태양호
원인	• -
대책	• -

