

09. 블록식 옹벽 09

전경 및 작업사진



전면부 전경




하부 배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



광파기를 이용한 측량 작업



광파기를 이용한 경사도 측정

지반, 기초부 손상현황 사진

			
현황	• 하부 배수로 상태현황	현황	• 하부 배수로 상태현황
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 하부 도로 상태현황	현황	• 하부 도로 상태현황
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 하부 도로 상태현황	현황	• 하부 도로 상태현황
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -

전면부 손상현황 사진

 2023년 하반기 정밀안전점검	 2025년 하반기 정밀안전점검												
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S1 블록 밀림(3EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 시공미흡</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S1 블록 밀림(3EA)	원인	• 시공미흡	대책	• 주의관찰	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S1 블록 밀림(3EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 시공미흡</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S1 블록 밀림(3EA)	원인	• 시공미흡	대책	• 주의관찰
현황	• S1 블록 밀림(3EA)												
원인	• 시공미흡												
대책	• 주의관찰												
현황	• S1 블록 밀림(3EA)												
원인	• 시공미흡												
대책	• 주의관찰												
													
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S3 블록 균열(1EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S3 블록 균열(1EA)	원인	• 공용기간 증가 등	대책	• 주의관찰	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S3 블록 균열(1EA)</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주의관찰</td></tr> </table>	현황	• S3 블록 균열(1EA)	원인	• 공용기간 증가 등	대책	• 주의관찰
현황	• S3 블록 균열(1EA)												
원인	• 공용기간 증가 등												
대책	• 주의관찰												
현황	• S3 블록 균열(1EA)												
원인	• 공용기간 증가 등												
대책	• 주의관찰												
													
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상대현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상대현황	원인	• -	대책	• -	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상대현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상대현황	원인	• -	대책	• -
현황	• 상대현황												
원인	• -												
대책	• -												
현황	• 상대현황												
원인	• -												
대책	• -												

주변영향인자 손상현황 사진

<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 성토부 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상부 성토부 상태현황	원인	• -	대책	• -	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 성토부 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상부 성토부 상태현황	원인	• -	대책	• -
현황	• 상부 성토부 상태현황												
원인	• -												
대책	• -												
현황	• 상부 성토부 상태현황												
원인	• -												
대책	• -												
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 배수시설 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 배수시설 상태현황	원인	• -	대책	• -	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 배수시설 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 배수시설 상태현황	원인	• -	대책	• -
현황	• 배수시설 상태현황												
원인	• -												
대책	• -												
현황	• 배수시설 상태현황												
원인	• -												
대책	• -												
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 도로 포장 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상부 도로 포장 상태현황	원인	• -	대책	• -	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 도로 포장 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상부 도로 포장 상태현황	원인	• -	대책	• -
현황	• 상부 도로 포장 상태현황												
원인	• -												
대책	• -												
현황	• 상부 도로 포장 상태현황												
원인	• -												
대책	• -												