

[전체교량] 상태평가 결과표

교 량 명 :	북삼교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
북삼교	0.201	B	630.00	2	1,260.00	1.000	0.201
합계 (Σ)			630.00	2	1,260.00	1.000	0.201
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.201
2. 상태평가 결과 =							B

북삼교[PSCI 거더] 결과표

개별교량명 : 북삼교														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화	염화물
S1	A1	PSCI	b	b	b	a	a	a	c	b	b	q	a	-
S2	P1	PSCI	a	b	a	a	a	a	-	b	b	q	a	-
S3	P2	PSCI	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	-
S4	P3	PSCI	c	a	a	a	a	a	c	b	c	q	-	-
S5	P4	PSCI	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	a	-
S6	P5	PSCI	c	a	a	a	a	a	-	b	b	q	a	-
S7	P6	PSCI	a	b	a	a	a	a	c	d	a	q	-	-
S8	P7	PSCI	b	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	-
S9	P8	PSCI	b	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	-
S10	P9	PSCI	b	a	a	a	a	a	c	c	b	q	-	-
S11	P10	PSCI	a	a	a	a	a	a	-	b	c	q	a	-
S12	P11	PSCI	b	a	a	a	a	a	-	b	c	c	a	-
S13	P12	PSCI	b	a	a	a	a	a	c	b	b	b	a	a
S14	P13	PSCI	a	b	a	a	a	a	-	a	c	c	a	-
S15	P14	PSCI	c	a	b	a	a	a	-	b	b	b	-	-
S16	P15	PSCI	c	a	b	b	a	a	c	b	b	b	-	-
S17	P16	PSCI	a	b	a	a	a	a	-	b	b	a	-	-
S18	P17	PSCI	c	b	a	a	a	a	-	a	b	q	-	-
S19	P18	PSCI	c	b	a	a	a	a	a	b	c	q	-	-
S20	P19	PSCI	a	a	a	a	a	a	-	b	a	q	-	-
S21	P20	PSCI	a	b	a	a	a	b	-	a	b	q	a	a
	A2	PSCI							c	b	c	q	a	a
평균			0.214	0.138	0.114	0.105	0.100	0.105	0.363	0.218	0.245	0.250	0.100	
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	16	21	7	
(평균X가중치)/가중치합			0.033	0.024	0.005	0.006	0.003	0.002	0.028	0.017	0.034	0.045	0.006	
1. 환산결함도 점수 =														0.201
2. 상대평가 결과 =														B