


균열심도 DATA						
시 설 물		계남고가교 정밀안전진단				
측정연월일	2026년 04년 15일			측정방법	PUN-7700	
					RC-RADAR	
시험 결과						
균열 심도				철근탐사		
결과값				위치	거더외부 S5-G1	수직철근
측정번호	건전부			평균	피복두께	65
1	57.7	57.2	58.5	57.8		
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균		
거더외부 S5-G1	58.8	58.5	58.2	58.5		
	균열 깊이			품질		
	11.7			2.60		