

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
2	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
3	포장부	포장균열	-	10.00	1	m	10.00	
4	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
5	포장부	포장균열	-	6.00	1	m	6.00	
6	포장부	포장균열	-	1.70	1	m	1.70	
7	포장부	포장균열	-	2.00	3	m	6.00	
8	포장부	포장균열	-	3.00	1	m	3.00	
9	포장부	포장 양상균열	10.0	0.50	1	㎡	5.00	
10	포장부	포장 양상균열	10.0	0.50	1	㎡	5.00	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽면, 절로
	파손, 탈락, 파기, 파락		틀림, 층분리
	열거노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습관부		기타

0.0m 2 포장 균열 1.0/2.0 10.0m 4 포장 균열 2.0/2.0 20.0m 24.0m

① 포장 균열 1.0/2.0

3차로

2차로

1차로

⑨ 포장 망상균열 10.0x0.5

⑤ 포장 균열 0.5/0.0

⑧ 포장 균열 0.5/10.0

10 포장 망상균열 10.0x0.5

⑧ 포장 균열 1.0/3.0

⑦ 포장 균열 1.0/2.0 3EA

안심 1.0/2.0 3EA

162

173

001

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	비악만 횡면	균열	0.20	6.00	1	m	6.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	교열		백대, 길초
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상교열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연지교

↑
呼吸

A1

A2

①균열 / 0.2/6.0

안심
➡

영문서

(주)명성엔지니어링

발주처

대구동부순환도로(주)

05 10 00

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역
(상반기 정기안전점검)

구
간

연지교

위	
치	

바닥판하면

N
O

002

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	방호벽	균열(Cr≤0.2mm)	0.2	1.50	7	m	10.50	
2	중문대	균열(Cr≤0.2mm)	0.2	0.60	2	m	1.20	
3	중문대	균열(Cr≤0.2mm)	0.2	0.80	1	m	0.80	
4	방호벽	균열(Cr≤0.2mm)	0.2	1.50	2	m	3.00	
5	방호벽	균열(Cr≤0.2mm)	0.2	1.50	5	m	7.50	
6	방호벽	균열(Cr≤0.2mm)	0.2	1.50	3	m	4.50	
7	방호벽	균열(Cr≤0.2mm)	0.2	1.50	5	m	7.50	
8	방호벽	균열(Cr≤0.2mm)	0.2	1.50	3	m	4.50	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	간열		백대, 갈로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들름, 층분리
	줄근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

003

--	--	--	--	--	--

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교대	균열(Ccr≤0.2mm)	0.2	2.40	1	m	2.40	
2	교대	백태	0.80	0.20	1	m²	0.16	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	금열		백대, 절문
	파손, 탈락, 파기, 마력		들름, 흥분리
	홀근노출		무식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

~205

①균열 0.2/2.4

② $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

★★일부손상 보수완료

교대 A2

