

절토사면 외관조사 현황도(Face Map)


Scale None

절토사면명(위치) : 삼덕대절토사면(좌)

경사/방향 : 50/115
연 장 : 369m
높 이 : 38.5m

범람

안심



Bieniawski의 RMR분류

N o.

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

Set 5

방 향

11 / 177

12 / 174

51 / 113

51 / 116

간 격

S4

S4

S4

S4

연 장

P3

P4

P4

P4

틈 새

A3

A2

A2

A3

거칠기

R3

R3

R2

R2

충전율

F4

F2

F2

F2

풍화도

3

3

3

3

간 격(m)	연 장(m)	틈 새(mm)	거칠기	충전율(mm)	풍화도
> 2.0	S1	< 1.0	P1	tight	A1
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5

위험도	피해도
□ 대책불필요	□ 없음
□ 낮음	□ 낮음
□ 보통	□ 보통
□ 높음	□ 높음
□ 매우 높음	□ 매우 높음

- 전체적으로 안정한 비탈면임.
- 전 구간 녹생토 등의 표면보호공이 시공되어 있어 전 구간 양호한 상태로 관찰됨.
- 사면의 주변으로 산마루배수구가 연결되어 있으며 전체적인 외관상대는 양호함.
- L형옹벽이 설치되어 있으나 이격거리가 협소한 것으로 나타남.