



교 1 평 단

덕평1교 - 교면포장




번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.0		13	13.00	m	
2	2024	접속부 균열		9.0		2	18.00	m	
3	2024	균열(0.3mm)	0.3	2.0		2	4.00	m	
4	2024	접속부 균열		15.0		2	30.00	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN




범 례	CW0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

덕평1교 - 바닥판 하면



번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	2024	균열(0.1mm)	0.1	1.0		1	1.00	m
2	2024	실런트 열화		10.5		1	10.50	m
3	2024	종조인트부 백태		0.2	10.5	1	2.10	m²
4	2024	균열부누수	0.1	0.3		1	0.30	m
5	2024	균열(0.1mm)	0.1	1.0		1	1.00	m
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KYE PLAN



범 례	손상 유형			
	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌출, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

덕평1교 - 교대 A1




좌측면

우측면

상부 (C=0.2m)
10.0X2.8
83.5

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	균열(0.1mm)	0.1	2.0		1	2.00	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN




A1

A2


범 례	손상 유형			
	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌출, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

덕평1교 - 교대 A2



번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	균열(0.2mm)	0.2	3.0		1	3.00	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN



범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

