

영웅 1 교



영릉1교 - 교면포장

34

#1, 38
← 원주방향
양방향
0

중앙분리대

#6

#1
#2

양방향
1.0X15.0

#3-4-7

③ 파손(철근노출)
0.3x1.0

① 망상균열
0.3x2.0

36

④ 아스콘 균열
L=1.5m

40

② 아스콘 균열
L=33.0m

34

⑤ 균열부백태
0.2/1.0

37

⑥ 박락
0.1x1.0

⑦ 균열
0.3/1.0

⑨ 아스콘 균열
L=13.0m

⑧ 아스콘 균열
L=8.0m

⑪ 망상균열
1.5x15.0

⑩ 포트홀
0.5x4.0

#5


A1

A2

KYE PLAN

← 원주방향

→ 양평방향




양평방향
원주방향
1.0X15.0



번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	망상균열		0.3	2.0	1	0.60	m²	
2	2024	아스콘 균열		33.0		1	33.00	m	
3	2024	파손(철근노출)		0.3	1.0	1	0.30	m²	
4	2024	아스콘 균열		1.5		1	1.50	m	
5	2024	균열부백태	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	2024	박락		0.1	1.0	1	0.10	m²	
7	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.0		1	1.00	m	
8	2024	아스콘 균열		8.0		1	8.00	m	
9	2024	아스콘 균열		34.0		1	34.00	m	
10	2024	아스콘 균열		13.0		1	13.00	m	
11	2024	망상균열		1.5	15.0	1	22.50	m²	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례	CW0.2	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뜸, 마모	누수	
	부식	열화	소성변형	세굴	
	식생	침식	토사퇴적	기타	

비. 단. 점




번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	2024	균열(0.2mm)	0.2	2.0		1	2.00	m
2	2024	균열(0.3mm)	0.3	7.5		1	7.50	m
3	2024	균열(0.2mm)	0.2	3.0		1	3.00	m
4	2024	층분리		0.3	15.0	1	4.50	m²
5	2024	백태		0.4	0.3	1	0.12	m²
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KYE PLAN


원주방향

양평방향



양평방향


원주방향



범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

영릉1교 - 교량보강

교대/시




번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.5		2	3.00	m	
2	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.8		1	1.80	m	
3	2024	실런트 갈라짐		1.0		1	1.00	m	
4	2024	재료분리		0.1	0.8	1	0.08	m²	
5	2024	균열(0.2mm)	0.2	1.0		2	2.00	m	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN


원주방향

양평방향



범 례	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

교대A2




번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	백태		0.1	0.4	1	0.04	m ²	
2	2024	균열(0.3mm)	0.3	3.0		1	3.00	m	
3	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.5		1	1.50	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

← 원주방향

양평방향 →



범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

