




S1 외관조사망도

⑭

토사퇴적 140, 150.1
0.8 x L 421 (약해) 음인방
0.5 x L 210.5

20m 25m 30m

번호	구분	손상내용	손상현황					비고	
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량		단위
		1차 보수 0.6X0.5							
		58.4							
		도로							
		상하							
		X 2.0							



면		간 결		광상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
		편지, 광동		박리, 파손		돌고임, 열병	용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역	
레		누수, 습윤부		백 테		퇴적물		도 면 명 신기1교 교면포장 S1 외관조사망도
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID: 신기1교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표

용인방향 →

[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



A2

SECTION



G2

G

3

G4

!

G

5

G6

G7

7 0

38

C OF ROAD


범
례

	간 결		망상간 결		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	전 치, 광통		딱 리, 파손		돌고임, 절벽	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 터		트럭들	도 면 명	
	철근노출		전 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타		02

ID: 신기1교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

손 상 물 량 표

용인방향 →




A2


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION

법
례


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면적, 광동		박리, 파손		돌고임, 절빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신기1교 건너 S1(G1~G4) 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

ID: 신기1교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION




범례

	빈 칸		방사균열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	단차, 단층		바닥, 파손		불고임, 열변	용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습근부		배 배		토석굴		
	철근노출		절 하		열 화	도 면 명	신기1교 건너 S1(G6-G10) 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04


ID: 신기1교 교대 A1 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION

범
례

	강수		온도		습도
	기온, 바람		강수량		구름량, 구름
	풍향, 풍속		가시성		안개, 안개량
	풍향, 풍속		가시성		안개, 안개량
	풍향, 풍속		가시성		안개, 안개량
	풍향, 풍속		가시성		안개, 안개량
	풍향, 풍속		가시성		안개, 안개량
	풍향, 풍속		가시성		안개, 안개량
	풍향, 풍속		가시성		안개, 안개량

발 주 처 수원국토관리사무소

용역명





국도 17호선 기타시설물 두교2교등 30
정기안전점검용역

도 면 명


도면번호

ID: 신기1교 교대 A2 외관조사망도

손상물량표

[illegible]

SECTION

범
례

	비, 우		산, 산맥		물, 물결
	태양, 해		구름, 구름		달, 달빛
	별, 별자리		눈		안개
	바람		비		눈
	태양		구름		달
	별자리		비		눈
	바람		비		눈
	태양		구름		달
	별자리		비		눈
	바람		비		눈

발 주 처	수원국토관리사무소
-------	-----------

	양	조	음
--	---	---	---

국도 17호선 기타시설물 두교2교동
정기안전점검용역

도 면 명 신기1교 교대 A2 외관조사망도

도면번호

06