


이시

장안사랑(신)배수지 - 검수실 외부

범례





손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	이격	0.30		1.50		1	1.50	m	기준
2	이격	1.00		1.50		1	1.50	m	기준
3	이격	0.50		1.00		1	1.00	m	기준
4	이격	0.30		1.50		2	3.00	m	기준
5	이격	1.00		1.00		1	1.00	m	기준
6	이격	1.00		1.50		1	1.50	m	기준
7	이격	1.00		1.50		1	1.50	m	기준
8	이격, 단차	1.50		0.25		1	0.25	m	기준
9	이격	0.30		1.00		1	1.00	m	신규
10	이격	0.50		0.80		1	0.80	m	신규
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설을 평가 2단계에 반영

KEY PLAN



과업명

2022년 화성시 상수도시설을 안전점검 용역

발주처

경기도 화성시 맑은물사업소

조사일자

2022.12.

조사자

이기병

TITLE

장안사랑(신)배수지 - 검수실 외부

DWG NO.

1-18