


07 장안사랑배수지




☆ 261 ~ 262
 1월 21 ~ 22
 2월 21 ~ 22

범례

	균열		망상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		바리, 박락		변형, 좌굴		기포
	흠뚨		누수, 습윤		벽대		철근노출		녹
	이물질포획		재수		마감재손상		보수부		기타


단위 $cw = mm, L = m, A = m \times m, T = mm, H = mm$

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	재료분리	0.1	1.0	1	0.10	m ²	기존
2	재료분리	0.3	0.5	1	0.15	m ²	기존
3	도장박리	0.2	0.3	2	0.12	m ²	기존
4	도장박리	1.5	3.0	1	4.50	m ²	신규
5	도장박리	0.4	0.2	1	0.08	m ²	기존
6	도장박리	0.1	0.3	1	0.03	m ²	기존
7	도장박리	0.3	0.3	1	0.09	m ²	기존
8	도장박리	0.5	0.5	1	0.25	m ²	기존
9	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	m ²	기존
10	도장박리	0.2	0.3	1	0.06	m ²	기존
11	도장박리	0.4	2.5	1	1.00	m ²	기존
12	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	m ²	삭제
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							







① 도장박리
9.6X24.5

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	도장박리	9.6	24.5	1	236.20	m²	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

25 ~ 250


B3




B4




B5



제 5




KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	도장박리	0.3	0.1	1	0.03	㎡	기존
2	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	㎡	기존
3	도장박리	0.4	0.2	1	0.08	㎡	기존
4	도장박리	0.4	0.2	1	0.08	㎡	기존
5	도장박리	0.2	0.6	1	0.12	㎡	기존
6	도장박리	0.1	0.1	2	0.02	㎡	기존
7	도장박리	0.3	0.2	1	0.06	㎡	기존
8	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	㎡	기존
9	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	㎡	기존
10	도장박리	0.2	0.8	1	0.16	㎡	기존
11	도장박리	0.1	0.1	2	0.02	㎡	기존
12	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	㎡	기존
13	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	㎡	기존
14	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	㎡	기존
15	도장박리	0.3	1.0	1	0.30	㎡	기존
16	도장박리	0.2	0.5	1	0.10	㎡	신규
17	도장박리	0.4	0.2	1	0.08	㎡	기존
18	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	㎡	기존
19	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	㎡	기존
20							
21							
22							
23							
24							
25							


B-2





B-3




B-4



B-5





KEY PLAN




손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	도장박리	0.1	0.1	2	0.02	m²	기존
2	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m²	기존
3	백태	0.1	0.1	2	0.02	m²	기존
4	백태	0.1	0.1	1	0.01	m²	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							




후면벽체




좌측벽체



전면벽체



우측벽체




범례

	근철		망상근철		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌출		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물결외력		채수		마감재손상		보수부		기타

단 위 cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm


KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	재료분리	0.3	0.5	1	0.15	m ²	보수
2	철근노출	0.2	0.9	1	0.18	m ²	보수
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							


상부슬래브




하부기초




전면벽체




우측벽체



후면벽체



좌측벽체




범례

균열	망상균열	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	박리, 박락	변형, 좌굴	기포
돌출	누수, 습윤	백태	철근노출	녹
이물결외적	채수	마감재손상	보수부	기타


단 위 cm= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모				비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	
1	박리(마감재)	1.1	1.2	1	1.32	m ² 기존
2	박리(마감재)	1.1	1.2	1	1.32	m ² 기존
3	균열	2.0	1.2	2	2.40	m 기존
4	균열	1.0	1.2	2	2.40	m 기존
5	균열	0.3	1.0	1	1.00	m 기존
6	균열	0.5	1.2	1	1.20	m 기존
7	균열	1.0	1.2	1	1.20	m 기존
8	균열	0.5	1.2	1	1.20	m 기존
9	균열	2.0	1.2	1	1.20	m 기존
10	박리(마감재)	0.3	2.0	1	0.60	m ² 기존
11	박리(마감재)	0.2	0.5	1	0.10	m ² 기존
12	박리(마감재)	0.3	6.0	1	1.80	m ² 기존
13	박리(마감재)	0.3	1.2	2	0.72	m ² 기존
14	박리(마감재)	0.2	0.2	2	0.08	m ² 기존
15	박리(마감재)	0.3	1.0	1	0.30	m ² 기존
16	박리(마감재)	0.4	1.5	1	0.60	m ² 기존
17	박리(마감재)	0.3	0.7	1	0.21	m ² 기존
18	균열	0.2	0.2	1	0.20	m 신규
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



범 례


근열	망상근열	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	박리, 박락	변형, 좌굴	기포
돌출	누수, 습윤	백태	철근노출	벽
이물결외력	침수	마감재손상	보수부	기타

단 위 cm= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모				단 위	비 고
		폭	길 이	개 소	물 량		
1	재료분리	2.0	1.5	1	3.00	㎡	기존
2	철근노출	0.3	0.3	1	0.09	㎡	기존
3	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
4	백태	0.1	0.1	1	0.01	㎡	기존
5	백태	0.1	0.1	2	0.02	㎡	기존
6	침수	2.0	1.5	1	3.00	㎡	신규
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							




범례

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	파손	0.1	0.1	1	0.01	㎡	기존
2	벽태	0.1	0.3	1	0.03	㎡	기존
3	누수	-	-	1	1.00	EA	삭제
4	누수	-	-	1	1.00	EA	삭제
5	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
6	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
7	재료분리	0.5	0.5	1	0.25	㎡	기존
8	벽태	0.3	0.3	1	0.09	㎡	기존
9	체수	2.0	1.7	1	3.40	㎡	기존
10	철근노출	0.1	0.1	2	0.02	㎡	신규
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							




범례

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	포장균열	-	4.0	1	4.00	m	보수
2	포장균열	-	3.0	1	3.00	m	보수
3	포장균열	-	2.5	1	2.50	m	보수
4	포장균열	-	3.0	1	3.00	m	보수
5	포장균열	-	3.0	1	3.00	m	보수
6	포장균열	-	1.5	1	1.50	m	보수
7	포장균열	-	2.3	1	2.30	m	보수
8	포장균열	-	3.0	1	3.00	m	보수
9	포장균열	-	12.0	1	12.00	m	기존
10	포장균열	-	2.0	1	2.00	m	보수
11	능형망파손	-	-	3	3.00	EA	보수
12	능형망파손	-	-	1	1.00	EA	보수
13	배수로파손	30	0.2	0.2	0.04	㎡	기존
14	능형망파손	-	-	8	8.00	EA	보수
15	포장균열	-	4.0	1	4.00	m	보수
16	포장균열	-	2.0	1	2.00	m	보수
17	포장균열	-	1.5	1	1.50	m	보수
18	포장침하	3.1	1.8	1	5.58	㎡	보수
19	포장침하	1.5	4.8	1	7.20	㎡	보수
20	포장침하	2.4	5.5	1	13.20	㎡	보수
21	포장균열	-	1.5	1	1.50	m	보수
22	포장균열	-	3.1	1	3.10	m	보수
23	포장균열	-	2.8	1	2.80	m	보수
24	포장균열	-	2.4	1	2.40	m	보수
25	포장균열	-	2.3	1	2.30	m	보수



범례					
단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm					

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
26	포장균열	-	2.3	1	2.30	m	보수
27	포장균열	-	14.0	1	14.0	m	보수
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

화성시 맑은물사업소






주식회사 금오시설안전

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

장안사랑배수지 - 장내 포장

김충희


SCALE NONE
DATE 2024. 05.
DRAWING NO. 15-2



범례

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	균열	0.6	1.0	1	1.00	m	보수
2	균열	0.6	1.0	1	1.00	m	보수
3	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	보수
4	균열	0.5	1.0	1	1.00	m	보수
5	균열	0.4	0.4	1	0.40	m	보수
6	균열	0.3	0.8	1	0.80	m	보수
7	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	기존
8	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	기존
9	균열	0.1	1.0	1	1.00	m	기존
10	균열	0.2	0.8	1	0.80	m	기존
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

장안사랑배수지 - 기타건축물(관리동) 내부

시업책임 기술자

김충희

SCALE

NONE


DATE

2024. 05.


DRAWING NO.

17

상부슬래브



바닥기초




범례

	근철		망상근철		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌돌		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물결외력		채수		마감재손상		보수부		기타


단 위 cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm

KEY PLAN




손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모				단 위	비 고
		폭	길 이	개 소	물 량		
1	백태	1.0	0.3	1	0.30	㎡	보수
2	백태	0.1	0.3	1	0.03	㎡	보수
3	백태	0.3	0.3	1	0.09	㎡	보수
4	백태	0.3	0.3	1	0.09	㎡	보수
5	백태	0.2	0.2	1	0.04	㎡	보수
6	백태	0.3	0.1	1	0.03	㎡	보수
7	타일파손	0.1	3.3	1	0.33	㎡	보수
8	타일파손	0.1	0.5	1	0.05	㎡	보수
9	타일파손	0.2	0.6	1	0.12	㎡	보수
10	타일파손	0.1	0.3	1	0.03	㎡	보수
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							




후면벽체



좌측벽체



전면벽체



우측벽체