

포천인출 -

포천인출 외관조사망도

손상 현황 표

포천인출
부 12/LC
← 시 점



종 점 →

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면



우 측 벽 체

바닥 부



구리인출

KEY PLAN



구리인출

CW0.2 균열	망상균열	재료분리	전칭, 양칭	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 한울 중앙안전정전 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역시 케이아이엠(주)
이물침투 적치물침투	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망드번호 포천인출 - 2

포천인출 외관조사망도

손상현황표

← 시 점


종 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체



바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

GW 0.2 근 앞	망상균열	재료분리	긴장, 압입	항 목 명 2023년 경기북부 송전전력구, 인출 정밀안전점검원 용역 용 역 사 케이아이엠(주) 검 검 일 자 2023.06 항 도 번호 포천인출 - 3
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습관부	변형	
이물침범, 외 적치물외적	침근노출	침식	변형 폐관	
사석이탈 사석탈락	새굴	광채부식	기타	

포천인출 외관조사망도

손상현황표

← 시 점

중 점 →

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체

바닥 부

40m



45m

50m

55m

60m

KEY
PLAN



구
비
고

CW 0.2 간격	양상균열	재료관리	면적 영역	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 한울 전력안전점검 용역
박리, 박락 파손	사각이음부 충돌, 이격	누수, 습윤부	표면	용역시 케이아이엠(주)
이물질 퇴적 정지물 퇴적	철근노출	형상	배관 회관	점검 일자 2023.06
사색이완 사색탈락	세굴	강재부식	기타	일도 번호 포천인출 - 4

포천인출 외관조사망도

손상현황표

← 시 점


중 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체



바닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



단
면

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편향, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 매곡 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	
이음절토적 적치물토적	철근노출	철식	배관 폐관	용역사 케이아이엠(주)
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	점검일자 2023.06
				망도번호 포천인출 - 5

포천인출 외관조사망도

손상현황표

← 시 점


종 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체


바닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW0.2 균열	망상균열	재료분리	편심, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 매물 청밀양전철권 용역
박리, 박락 파손	서공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이음질된적 적치물된적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	항도번호 포천인출 - 6

포천인출 외관조사망도

손상현황표

← 시 점


중 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체



바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



CW 0.2 균열	압상균열	재료분리	편심, 공동	용역명 2023년 경기북부 출원전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	사공이음분리, 음본리, 이격	누수, 음관부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적치물침투	철근노출	침식	배관, 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 포천인출 - 7

포천인출 외관조사망도

폭 2.987 m, 2.941 m
 2.120 m 높이 2.112 m
 6.413 m 길이 6.393 m

(폭) 1.693 m, 1.697 m
 (높이) 2.128 m, 2.113 m



수리 19 기
 수리 70 기



1mm 1.5mm

손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	4.0	1.5	1	㎡	6.00	
2	백태	0.3	0.3	2	㎡	0.18	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN



제
 레



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	변형, 망상	용역명 2023년 경기북부 소방안전특구, 별출정밀안전점검용역
박리, 박락 파손	시공어음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질, 퇴적 적치물, 퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 포천인출-8



	손상현황			단위	손상 물량	비 고
	폭	길이	개소			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례


CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	단청, 공돌	제작 2023년 경기북부 송진권역구, 원출 정밀안전점검실 용역
벽리, 벽락 파손	시공이음분리 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	제작 케이아이엠(주)
이물침의적 적치물침적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	새굴	강재부식	기타	참고문헌 포천인출-8

포천인출 외관조사망도


손상 현황 표



포천-운천 #1T/LA



포천-운천 #1T/LB





포천-운천 #1T/LC

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



단
계

CW0.2 균열	망상균열	재료분리	편향 침하	용역명 2023년 경기북부송전전력구, 만을정밀안전점검 용역 용역사 케이아이엠(주) 정관일지 2023.06 원도번호 포천인출-B
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	편향	
이물침투 적치물침투	철근노출	형식	배관 폐단	
시석이완 시석탈락	세굴	강재부식	기타	