

송포-일산인출 외관조사망도

손상현황표

← 시 정


중 점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.3	1	m	1.30	
2	균열	0.3	1.1	1	m	1.10	
3	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	
4		0.2					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

← 시 정
→ 중 점

→ 소지점 방향

↑ 중 점



시 정 ↓

범
례

CW 0.2 균열	임상균열	재료누리	민첩, 광동	본 공 사 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 정밀안전진각 용역
벽면, 벽각 파손	시공이음분리, 충돌리, 이각	누수, 습윤부	벽대	주 주 케이아이엠(주)
이물질퇴적 착차고점	철근노출	처식	배관 배관	인 단 및 사 2023.06
사색이원 사색탈락	세균	광채무식	기타	만 노 변 송포-일산인출 ~ 1