

제 4 장


외관조사망도

손상 개소_서종변전소 RC 옹벽

	계	균열(CW=0.3mm미만)	균열(CW=0.3mm이상)	이격	백태	유실	오염	침식	박리	박락	재료분리	철근노출	파손	마모	배수공 막힘	설령재 마모 및 탈락	배부름	세굴	기타
개소	25	14	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
총물량		28.042	0.000	0	2.03	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0



손상물량집계표_서종변전소 RC 옹벽

[illegible]

[illegible]

	공일		양상공일		저렴보리
	간로  박터		부서, 녹발생		박막, 판손
	누수		백태		두사화적
	포장재 오염		편향, 공동		최금, 변형
	틀크노출		새굴, 현상		기타

02



손상물량표

[illegible]

2150

	간열		양상간열		재로부리
	간열 및 벽면		부서, 돌출물		박막, 파손
	누수		벽면		도사외적
	표준치 요철		편치, 공동		결함, 변형
	철근 노출		세굴, 철근		거더

관리기관	과업명	시공사	점검기관	점검책임기술자	구조물명	도면명	도면번호
한국전력공사	서중 변전소 200kV 정밀안전점검	관보토건(주)	설비진단처	김 지 호	154kV 서중변전소 RC응벽	우측 응벽	03