


내곡터널(상행선) 피난연결통로

손상물량표


40 SPAN 피난연락통로



하행 ←

⇒ **상행**

79 SPAN 피난연락통로




보고서 박리
어차도,


—	신규손상
— — —	기존손상
— — —	보수손상
— — —	미보수손상

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



본
리

	단		망상굴뚝		재료분리
	들뜸		박리, 박락, 파손		표면열화
	누수		백 테		토사퇴적
	철근노출		침식, 침하		배수구 막
	부식, 녹 발생		좌굴, 변형		기타

발 주 처	성남시 수정구청
용 역 명	2025년 하반기 내국터널(상행선) 정밀안전점검 용역
도 면 명	피난연결통로
도 면 번 호	27