

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 하반기 정밀안전점검)

외 관 조 사 망 도


블럭식 옹벽 03

2025.12

(주)명성엔지니어링

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	20상	옹벽	블럭 파손				1.00	EA	1	
2	20상	옹벽	블럭 균열				2.00	EA	2	21'경 보수
3	21하	옹벽	블럭 균열				1.00	EA	1	
4	21하	옹벽	블럭 균열				2.00	EA	2	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN

SECTION

판례

균열	양상균열	재료분리
전치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	박리	부식
철근노출	균열	부식
파손	균열	부식

발주처

상주영천고속도로(주)

용역명

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 하반기 정밀안전점검)

점검기관


(주)명성엔지니어링

도면번호


01

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	20상	옹벽	블럭 파손				1.00	EA	1	
2	20상	옹벽	블럭 파손				1.00	EA	1	
3	20상	옹벽	블럭 균열				2.00	EA	2	다량 발생
4	21하	옹벽	블럭 균열				1.00	EA	1	
5	25하	옹벽	블럭 파손				1.00	EA	1	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION




판례

균열	방상균열	재료분리
전치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	부식	좌굴, 변형
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 정밀안전점검)
점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
도 면 번 호	02

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY
PLAN

SECTION

판
례

콘 크	방상근열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
전치, 공통	박리, 파손	열 화	
누수, 체수	텍 텍	퇴적물	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 정밀안전점검)
철근노출	절 하	그울음	
부 식	좌굴, 변형	기 타	점 검 기 관 (주)명성엔지니어링
			도 면 번 호 03