




KEY PLAN



359-B OO교량 1련 BOX

손상률량표

범례		① - 2015 신규		기타 - 기존상향		최종 보수 내역		비고
		구분	구분	구분	구분	구분	구분	
번호	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	2015	재료보관	0.5	1.0	0.5	1		신규
2	2015	재료보관	3.0	1.0	3.0	1		신규
3	2015	철근노출	3.0	1.0	3.0	1		신규
4	2015	납개박 파손	0.4	1.5	0.6	1		신규
5	2015	재료보관	3.0	1.0	3.0	1		신규
6	2015	재료보관	0.2	2.0	0.4	1		신규
7	2015	재료보관	1.0	1.0	1.0	1		신규
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								



범례

구분

재료보관

벽면 파손

방수코팅

가방형이제거

편향, 광형

시공이음분리, 음분리

이동화적

철근노출

철근부식

누수, 습윤

벽면

광채표면박사

콘크리트면박사

벽면

단위

지름

두께

면적

359-B

공사사

MS

(주)명성엔지니어링

359-B OO교량 정밀안전진단 용역

1련

1