
시설물관리대장 사본

1. 가담제

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	EM2013-0000120
관 리 번 호	
시 설 물 명	가담제
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : **횡성군청**

소유자 : 황성군

전화번호 : 033-340-2114

보관자 :

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분
EM2013-0000120			가담제			제방 및 부속시설	2종	하천
위치 (시,도)(시,군,구)(읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분	소유자	
강원도	횡성군	횡성읍	가담리	횡성군천		공공	횡성군	
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력			
2012-12-31	2017년 12월 30일		유	유	무			
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)
2009-10-15 2010-02-28		(주)현대엔지니어링		2010년 03월 31일 2012년 12월 31일		대기서설(주) (주)케이알산업		2,322
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)	공사발주자		공사명		공사감독· 공사관리관
아니오	2010-03-08 2012-12-31		한형규	원주지방국토관리청		섬강살리기 14공구(호저지구)사업		김승오
▷ 기타 기본현황								
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자	
2013-03-14					2013-03-18			
▷ 비고								

2. 상세제원

시설물명		하천명	하천에서의 좌우위치 (상류에서 하류쪽으로)	제방연장	계획 홍수량	기준여유고	
가담제		섬강	좌안	2,015m	3,470 CMS	1.2m	
구분	제방위치(읍면동까지 기입)		독마루 표고		계획 홍수위		
제방 시점	강원도 횡성군 횡성읍 가담리		EL 111.4 m		EL 105.5 m		
제방 종점	강원도 횡성군 횡성읍 묵계리		EL 105.5 m		EL 104.3 m		
구분	여유고	제방고	독마루폭	앞턱폭		뒷턱폭	
제방 시점	1.2 m	5.0 m	5.0 m	0 m		0 m	
제방 종점	1.2 m	28.0 m	5.0 m	0 m		0 m	
구분	제방저폭	앞비탈경사	뒷비탈경사	호 안		연장(m)	폭(m)
제방 시점	25 m	1:2	1:2	매트리스돌망태+호안사면녹화		2,015	12
제방 종점	16.2 m	1:2	1:2				
▷ 기타 상세제원							

전경사진



정·측면,기타사진



2. 옥 계 2제

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	EM2013-0000145
관 리 번 호	
시 설 물 명	옥계2제
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : **횡성군청**

소유자 : 황성군

전화번호 : 033-340-2114

보관자 :

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분	
EM2013-0000145				옥계2제				제방 및 부속시설		2종		하천	
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체				관리주체구분		소유자			
강원도		횡성군		횡성읍		옥계리		횡성군천		공공		횡성군	
준공일		하자담보책임만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력					
2013-01-02		2013년 04월 6일		유		유		무					
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)					
2007-12-20 2010-04-28		(주)삼안		2010년 03월 28일 2013년 01월 02일		정상종합건설(주)		1,703					
영 10조대상		감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명		공사감독· 공사관리관			
아니오		2009-11-09 2012-12-28		(주)이산		원주지방국토관리청		섬강살리기 13공구		전우정			
▷ 기타 기본현황													
작성일		작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2013-04-01						2013-04-04							
▷ 비고													

2. 상세제원

시설물명		하천명	하천에서의 좌우위치 (상류에서 하류쪽으로)	제방연장	계획 홍수량	기준여유고	
옥계2제		섬강	우안	832m			
구분	제방위치(읍면동까지 기입)		독마루 표고		계획 홍수위		
제방 시점	강원도 횡성군 횡성읍 옥계리		EL 80.5 m		EL 81.5 m		
제방 종점	강원도 횡성군 횡성읍 옥계리		EL 81.2 m		EL 79.7 m		
구분	여유고	제방고	독마루폭	앞턱폭		뒷턱폭	
제방 시점	1.0 m	8.3 m	6.0 m				
제방 종점	1.5 m	5.3 m	6.0 m				
구분	제방저폭	앞비탈경사	뒷비탈경사	호 안		연장(m)	폭(m)
제방 시점	33.5 m	1:3	1:3	식생블럭		804.1	
제방 종점	22.6 m	1:3	1:3				
▷ 기타 상세제원							

전경사진



정·측면,기타사진



3. 옥 계 2 제 1 배 수 통 문

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	WG2013-0000488
관 리 번 호	
시 설 물 명	옥계2제1배수통문
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 횡성군청
 소유자 : 횡성군 전화번호 : 033-340-2114
 보관자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호	관리번호	시설물명	노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분
WG2013-0000488		옥계2제1배수통문		국가하천의 수문	2종	하천
위치 (시,도)(시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분	소유자	
강원도	횡성군	횡성읍	옥계리	횡성군천	공공	횡성군
준공일	하자담보책임만료일	상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력		
2013-01-02	2013년 04월 6일	유	유	무		
설계기간		설계자	공사기간	시공자	총공사비(백만원)	
2007-12-20 2010-04-28		(주)삼안	2010년 03월 28일 2013년 01월 02일	정상종합건설(주)	94	
영 10조대상	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명	공사감독· 공사관리관	
아니오	2009-11-09 2012-12-28	(주)이산	원주지방국토관리청	섬강살리기 13공구	전우정	
▷ 기타 기본현황						
작성일	작성자		최종 수정일		최종 수정자	
2013-04-01			2013-04-04			
▷ 비고						

2. 상세제원

시설물명		하천명		하천에서의 좌우위치 (상류에서 하류쪽으로)	제방고		계획 홍수위		홍수량
옥계2제1배수통문		섬강		좌안	7.9m		EL 79.8 m		CMS
배수문	문비수	문비규격		암거 규격	암거연수		암거연장		암거경사
	1문	1.5*1.5		1.5*1.5	1련		28 m		3 %
	권양기 형식	수문바닥고		수문개폐소요시간	유역면적			수혜면적	
	권양식	EL 73.9 m		5분					
인근펌프장	펌프장명	펌프규모	펌프대수	펌프형식	전동기	토출암거	토출량	가동수위	
		D mm	대		HP		m³ /분	EL m	
인근유수지	유수지명	면적		저류용량	L.W.L	H.W.L	바닥고		
		m²		m³	EL m	EL m	EL m		
▷ 기타 상세제원									

전경사진



정·측면,기타사진

