
현황조사 및 외관조사 사진첩

1. 가담제

전경 사진

전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	시점 전경	내 용	종점전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	명판 전경	내 용	뚝마루 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	앞비탈 전경	내 용	뒷비탈 전경

전 경 사 진

			
위 치	2배수통관	위 치	4배수통관
내 용	유입부 전경	내 용	유입부 전경
			
위 치	5배수통관	위 치	8배수통관
내 용	유출부 전경	내 용	유출부 전경
			
위 치	1배수통문	위 치	-
내 용	유출부 전경	내 용	뒷비탈 전경

과업수행 사진

과업수행 사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	제원확인	내 용	피복두께 측정
			
위 치	-	위 치	-
내 용	슈미트 강도 시험	내 용	탄산화 시험
			
위 치	-	위 치	-
내 용	시설물 제원조사	내 용	경사측정

손상현황 사진

손상현황

			
위 치	독마루 1구간	위 치	독마루 4구간
내 용	종방향균열(CW=0.2mm)	내 용	사방방향균열(CW=0.1mm)
			
위 치	1배수통문	위 치	2배수통문
내 용	슬래브 망상균열	내 용	슬래브 종방향균열
			
위 치	4배수통문	위 치	-
내 용	우측벽 수직균열	내 용	-

2. 옥 계 2제

전경 사진

전 경 사 진


			
위 치	-	위 치	-
내 용	시점 전경	내 용	종점전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	뚝마루 제원	내 용	뚝마루 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	앞비탈 전경	내 용	뒷비탈 전경

전 경 사 진

			
위 치	1배수통관	위 치	1배수통관
내 용	유입부 전경	내 용	유출부 전경
			
위 치	1배수통관	위 치	1배수통관
내 용	작업사진	내 용	내부 전경
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

과업수행 사진

과업수행 사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	제원확인	내 용	거리 측정
			
위 치	-	위 치	-
내 용	슈미트 강도 시험	내 용	탄산화 시험
			
위 치	-	위 치	-
내 용	경사측정	내 용	-

손상현황 사진

손상현황

			
위 치	호안	위 치	호안
내 용	매트리스 철망파손	내 용	매트리스 철망파손
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

3. 옥 계 2 제 1 배 수 통 문

전경 사진

전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	수문본체 전경	내 용	내부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	수문본체 전경	내 용	문비 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	문비 이음부 전경	내 용	기계/설비 전경

과업수행 사진

과업수행 사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	육안 점검	내 용	피복두께 측정
			
위 치	-	위 치	-
내 용	슈미트 강도 시험	내 용	탄산화 시험
			
위 치	-	위 치	-
내 용	탄산화 시험	내 용	-

손상현황 사진

손상현황

			
위 치	배수암거	위 치	배수암거
내 용	슬래브 누수	내 용	우측벽 균열/백태
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-