

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2009-0000421
관 리 번 호	
시 설 물 명	갈마곡교
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 홍천군청

소유자 : 홍천군

전화번호 : 033-432-7801

보관자 :

1. 기본 현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분
BR2009-0000421			갈마곡교			교량	2종	교량
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체		관리주체구분	소유자		
강원도	홍천군	홍천읍	갈마곡리	홍천군청		공공	홍천군	
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력			
2009-07-21	2019년 07월 22일		유	유	무			
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)
		(주)한석엔지니어링		2007년 04월 10일 2009년 07월 23일		한바로건설주식회사		7,458
영 10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)	공사발주자		공사명		공사감독· 공사관리관
아니오				홍천군청		갈마곡교 가설공사		
▷ 기타 기본현황								
작성일		작성자		최종 수정일		최종 수정자		
2009-08-03		박두영		2009-08-07				
▷ 비고								

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중	
갈마곡교			강원도 홍천군 홍천읍		강원도 홍천군 홍천읍		DB-24/DL-24		43.2 ton	
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계		
177	4	44.3	6.9	14	20.9	2	2	4	적용	
상부구조	경간구성		44.25 + 44.25 + 44.20 + 44.30 = 177							
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)	
	PC빔교(PC I)				고무받침		RAIL TYPE		5.0	
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)	
	형 식		갯 수	기초형식	형 식	기초형식				
	라멘식(Ra)			직접기초	역T형	말뚝기초	홍천강		3.0	
▷ 기타 상세제원										

전경사진(상부)



정·측면,기타사진

