

4. 시설물관리대장

1. 기본현황(공통)

(시설물명 : 불광천복개-1)

시설물 번호	시설물관리번호	시설물명	* 노선명	시설물종류	* 시설물종별	시설물구분
GS2005-0000077	S101시설1000016	불광천복개-1	연서로	복개 구조물	1층	복개 구조물
* 위치	관리주체	관리부서	* 담당자	* 관리주체구분	* 소유자	
은평구 역촌제2동	도시기반시설본부	시설안전부		공공	서울특별시장	
* 준공일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력			* 내진설계적용여부	
1984-01-01	없음	없음			없음	
하자담보내역						
* 공종별	* 만료일	* 하자보증기간		* 보증번호		
MNS000	1900-01-01					
* 용역발주자	* 설계기간	* 설계자	* 책임기술자	* 공사기간	* 현장대리인	* 총공사비
	00/01/01~00/01/01					계(천원) 도급비(원) 관급비(원)
				00/01/01~00/01/01	일우공영,상성중환	0 0 0
* 영10조대상	* 감리기간	* 감리자(책임감리원)	* 공사발주자	* 발주부서	* 공사명	* 공사감독·공사관리
아니오	00/01/01~00/01/01				미분류	
전경사진						
▷ 기타 기본현황						
작성일	작성자	변경일		변경자		5. 첨부자료
1900-01-01		1900-01-01				없음
▷ 비고						

(人 事 部 門)

시설물명	* 시점위치(음동면리까지 기입)		* 종점위치(음동면리까지 기입)		* 설계활하중	* 허용통행하중	* 톤수	
불광천복개-1	은평구 불광동423		은평구 신시동신사오거리		DB-18	0		
* 연장								
길이(m)	경간수		최대경간장(m)					
2,866	0		0.00					
* 계획홍수량	* 계획홍수량	* 하상경사		* 오수량				
2,866				0.00㎡ / SEC				
* 세굴 및 퇴적현황	* 복개하천내 시설물 현황			* 복개하천내 지장물 현황				
구간별	측점	경간구성(연장)	폭	구조형식	기초형식	신축이음장치	하부높이	현
	STA 0 ~ 263	263m	8.0m	Box			2.7m	2
	STA 263 ~ 772	509m	11.8m	"			2.7m	3
	STA 772 ~ 1,144	372m	16.3m	"			3.5m	3
	STA 1,144 ~ 1,372	228m	16.8m	"			3.5m	4
	STA 1,372 ~ 1,458	86m	21.6m	"			4.2m	4
	STA 1,458 ~ 2,498	1,014m	20.2m	"			3.7m	6
	STA 2,498 ~ 2,866	368m	20.3m	"			3.5m	4
▷ 기타 상세제원								