



5. 현장조사 사진첩

제 1 장 상부 구조

			
위 치	시점부	위 치	연서로 32,33길 건널목 사거리
내 용	전경 사진	내 용	횡방향 균열
비 고	JOINT 없음	비 고	
			
위 치	No.1 JOINT	위 치	No.2 JOINT
내 용	상태 양호	내 용	상태 양호
비 고		비 고	일반 ASPHALT로 보수됨
			
위 치	No.5 JOINT	위 치	No.7 JOINT
내 용	상태 양호	내 용	상태 양호
비 고		비 고	

			
위 치	No.8 JOINT	위 치	No.8 JOINT
내 용	전경 사진	내 용	후타제 마모 1.0x0.6
비 고		비 고	굵은 골재 노출
			
위 치	No.12 JOINT	위 치	No.12 JOINT
내 용	전경 사진	내 용	후타제 파손 0.3x0.6
비 고		비 고	
			
위 치	No.13 JOINT	위 치	No.14 JOINT
내 용	후타제 파손 1.0x0.6	내 용	전경 사진
비 고		비 고	

			
위 치	No.14 JOINT	위 치	No.18 JOINT
내 용	전체 파손 0.6x16.0	내 용	후타재 파손 0.3x1.2
비 고		비 고	
			
위 치	No.24 JOINT	위 치	No.27 JOINT
내 용	상태 양호	내 용	파손 0.6x1.5
비 고		비 고	일부 ASPHALT로 보수
			
위 치	No.28 JOINT	위 치	No.32 JOINT
내 용	POP OUT Ø 10cm	내 용	보수부 파손 0.3x2.0
비 고		비 고	

			
위 치	No.33 JOINT	위 치	No.34 JOINT
내 용	상태 양호	내 용	파손 0.5x1.2
비 고		비 고	
			
위 치	No.36 JOINT	위 치	No.41 JOINT
내 용	파손 0.5x0.5	내 용	상태 양호
비 고		비 고	
			
위 치	No.45 JOINT	위 치	No.49 JOINT
내 용	상태 양호	내 용	상태 양호
비 고		비 고	



			
위 치	No.51 JOINT	위 치	No.58 JOINT
내 용	파손 및 균열 0.4x1.0	내 용	상태 양호
비 고		비 고	
			
위 치	No.61 JOINT	위 치	No.66 JOINT
내 용	상태 양호	내 용	상태 양호
비 고	부분 일반 ASPHALT로 보수	비 고	
			
위 치	No.68 JOINT	위 치	No.72 JOINT
내 용	앵글 돌출로 인한 단차 1cm	내 용	상태 양호
비 고		비 고	

			
위 치	No.73 JOINT	위 치	No.75 JOINT
내 용	단부 균열(파손)	내 용	단부 파손 0.6x12.0
비 고		비 고	
			
위 치	No.88 JOINT	위 치	No.91 이후는 공원이 위치함
내 용	상태 양호		
비 고			


제 2 장 하부 구조

			
위 치	1TYPE 2련	위 치	1련 0K000 우벽체
내 용	전경 사진	내 용	마감불량 0.8x0.4(D=200)
비 고		비 고	
			
위 치	1련 0K076 우벽체	위 치	1련 0K087 우벽체
내 용	박락 및 누수 0.3x0.3	내 용	유입부 마감불량 0.2x0.3
비 고		비 고	
			
위 치	2련 0K000 좌벽체	위 치	2련 0k060 좌벽체
내 용	보수부망상균열 1.5x1.8	내 용	침식 0.3x5.0
비 고		비 고	

			
위 치	2TYPE 2련	위 치	1련 0K484 상부슬래브
내 용	전경 사진	내 용	철근노출 및 박락 0.6x1.8(D=50)
비 고		비 고	
			
위 치	2련 0K470 상부슬래브	위 치	2련 0K523 상부슬래브
내 용	박락,충분리,철근노출,부식 0.4x4.0	내 용	H형강노출 및 부식 0.15x4.0
비 고		비 고	
			
위 치	3련 0K302 상부슬래브~좌벽체	위 치	3련 0K330 상부슬래브~우벽체
내 용	균열 CW:0.2mm L:6.0m	내 용	균열 CW:0.2mm L:3.0m
비 고		비 고	

			
위 치	3TYPE 3련	위 치	1련 0K858 상부슬래브
내 용	전경 사진	내 용	보수부제균열 CW:0.2mm L:3.0m
비 고		비 고	
			
위 치	1련 0K872 상부슬래브	위 치	2련 0K922 상부슬래브
내 용	파손,철근노출 1.5x0.5(D=100)	내 용	박리,철근노출 5.0x1.0
비 고		비 고	
			
위 치	3련 0K783 상부슬래브	위 치	3련 0K865 우벽체
내 용	보수부망상 3.0x16.0	내 용	침식 1.0x0.5
비 고		비 고	


			
위 치	4TYPE 2련	위 치	1련 1K222 상부슬래브
내 용	전경 사진	내 용	파손,철근노출 0.1x1.0
비 고		비 고	
			
위 치	1련 1K281 상부슬래브	위 치	2련 1K327 상부슬래브
내 용	균열 CW:0.2 L:2.5	내 용	파손 0.2x2.0
비 고		비 고	
			
위 치	3련 1K192 좌벽체	위 치	4련 1K315 우벽체
내 용	층분리,철근노출 2.5x6.0(D=30)	내 용	침식 0.2x5.0
비 고		비 고	

			
위 치	5TYPE 2련	위 치	1련 1K448 우벽체
내 용	전경 사진	내 용	마감불량 1.5x1.5
비 고		비 고	
			
위 치	2련 1K376 상부슬래브	위 치	2련 1K445 상부슬래브
내 용	재료분리 0.2x0.8 2EA	내 용	보수부박락 0.5x0.5
비 고		비 고	
			
위 치	3련 1K421 상부슬래브	위 치	4련 1K457 우벽체
내 용	보수부박리 1.2x1.5(D=30)	내 용	시공불량 1.5x1.0
비 고		비 고	



			
위 치	6TYPE 1련	위 치	2련 1K472 상부슬래브
내 용	전경 사진	내 용	철근노출 0.2x1.0
비 고		비 고	
			
위 치	2련 1K488 상부슬래브	위 치	3련 1K485 상부슬래브
내 용	균열 및 백태 CW:0.2 L:1.5	내 용	층분리 1.0x0.5
비 고		비 고	
			
위 치	5련 1K478 상부슬래브	위 치	6련 1K489 우벽체
내 용	철근노출 0.2x1.5	내 용	공동 및 철근노출 0.3x0.3(D=100)
비 고		비 고	


			
위 치	7TYPE 1련	위 치	1련 1K623 상부슬래브
내 용	전경 사진	내 용	파손 및 철근노출 0.5x1.5(D=70)
비 고		비 고	
			
위 치	1련 1K850 우벽체	위 치	2련 1K602 상부슬래브
내 용	보수부들뜸 1.3x0.2	내 용	균열 CW:0.2 L:3.0
비 고		비 고	
			
위 치	3련 1K932 상부슬래브	위 치	4련 2K017 상부슬래브
내 용	철근노출 0.1x0.4 4EA	내 용	박락 및 철근노출 0.1x0.7 5EA (D=70)
비 고		비 고	

			
위 치	8TYPE 3련	위 치	1련 2K122 상부슬래브
내 용	전경 사진	내 용	JOINT누수 L=3.0
비 고		비 고	
			
위 치	3련 2K2115 상부슬래브	위 치	4련 2K2104 상부슬래브
내 용	철근노출 0.1x0.1	내 용	철근노출 0.1x0.5 5EA
비 고		비 고	
			
위 치	5련 2K123 좌벽체	위 치	6련 2K104 상부슬래브
내 용	재료분리 0.3x0.8	내 용	철근노출 0.1x0.8 3EA
비 고		비 고	

			
위 치	9TYPE 2련	위 치	1련 2K270 상부슬래브
내 용	전경 사진	내 용	보수부 박리 0.5x5.0
비 고		비 고	
			
위 치	1련 2K301 우벽체	위 치	3련 2K393 상부슬래브
내 용	파손 0.3x1.0	내 용	철근노출 5.0x1.0
비 고		비 고	
			
위 치	4련 2K175 우벽체	위 치	4련 2K468 상부슬래브
내 용	충분리, 철근노출 0.1x1.2 7EA	내 용	보수부 들뜸 1.0x1.0
비 고		비 고	

			
위 치	10TYPE 1련	위 치	10TYPE 2련
내 용	전경 사진	내 용	전경 사진
비 고		비 고	
			
위 치	1련 2K489 상부슬래브	위 치	1련 2K490 우벽체
내 용	JOINT누수 L=3.0	내 용	백태 0.1x2.0
비 고		비 고	
			
위 치	6련 2K489 상부슬래브	위 치	6련 2K498 상부슬래브
내 용	JOINT누수 L=3.0	내 용	JOINT누수 L=3.0
비 고		비 고	


			
위 치	11TYPE 2련	위 치	1련 2K719 우벽체
내 용	전경 사진	내 용	재료분리 0.3x1.0
비 고		비 고	
			
위 치	2련 2K522 상부슬래브	위 치	2련 2K554 상부슬래브
내 용	파손 0.6x0.3(D=200)	내 용	JOINT누수,백테 L=0.5
비 고		비 고	
			
위 치	3련 2K522 상부슬래브	위 치	4련 2K2516 우벽체
내 용	보수부망상균열 4.5x1.0	내 용	마감불량 0.4x0.2 (D=40)
비 고		비 고	

			
위 치	12TYPE 2련	위 치	1련 2K863 우벽체
내 용	전경 사진	내 용	백태 0.3x1.0
비 고		비 고	
			
위 치	2련 2K862 상부슬래브	위 치	3련 2K856 우벽체
내 용	배수관 길이 부족	내 용	백태 3.0x4.0
비 고		비 고	
			
위 치	3련 2K857 상부슬래브	위 치	3련 2K861 상부슬래브
내 용	균열 CW:0.1 L:8.0	내 용	배수관 길이 부족
비 고		비 고	

제 3 장 비파괴시험 및 현장조사


			
내 용	반발경도시험	내 용	탄산화시험
			
내 용	철근배근탐사	내 용	도보 및 육안조사 전경
			
내 용	토사퇴적 깊이 측정 전경	내 용	손상내용 촬영 전경


제 4 장 보수부 재손상 사진

			
위 치	1Type 1련 0k040	위 치	1Type 1련 0k084
내 용	보수부 백태 A=0.2x0.8	내 용	JOINT보수부 누수 및 균열 L=5.0
비 고		비 고	
			
위 치	1Type 2련 0k000	위 치	1Type 2련 0k037
내 용	보수부 망상균열 A=1.5x1.8	내 용	보수부 망상균열,백태 A=1.0x3.0
비 고		비 고	
			
위 치	1Type 2련 0k052	위 치	2Type 2련 0k320
내 용	보수부 박락 A=0.3x0.3	내 용	보수부 망상균열 A=2.0x3.0
비 고		비 고	

			
위 치	2Type 2련 0k474	위 치	2Type 3련 0k394
내 용	보수부 철근노출 A=1.0x0.2	내 용	보수부파손,철근노출 A=1.0x1.0
비 고		비 고	
			
위 치	3Type 1련 0k857	위 치	3Type 1련 0k859
내 용	보수부 재균열 CW=0.2 L=2.0	내 용	보수부 재균열 CW=0.2 L=3.0
비 고		비 고	
			
위 치	3Type 1련 0k884	위 치	3Type 1련 0k908
내 용	보수부 재균열 CW=0.2 L=5.0	내 용	보수부 재균열 CW=0.1 L=4.0
비 고		비 고	

			
위 치	3Type 1련 0k914	위 치	3Type 1련 1k024
내 용	보수부 재균열 CW=0.5 L=3.0	내 용	보수부 파손 A=0.8x1.5
비 고		비 고	
			
위 치	3Type 2련 0k821	위 치	3Type 2련 0k831
내 용	보수부 박락 A=1.0x2.5	내 용	보수불량(철근노출 부위) A=0.2x1.5
비 고		비 고	
			
위 치	3Type 2련 0k846	위 치	3Type 2련 0k891
내 용	보수부 백태 A=0.3x0.5	내 용	보수부 망상균열 A=1.0x8.0
비 고		비 고	CW=0.2


			
위 치	3Type 2련 1k023	위 치	3Type 2련 1k033
내 용	보수부 백태 A=0.3x0.3	내 용	보수부 박리,철근노출 A=1.2x0.1
비 고		비 고	
			
위 치	3Type 2련 1k105	위 치	3Type 3련 0k784
내 용	보수부 망상균열 A=4.0x24.0	내 용	보수부 망상균열 A=3.0x21.0
비 고		비 고	
사진 없음		사진 없음	
위 치	3Type 3련 0k822	위 치	3Type 3련 0k897
내 용	보수부 망상균열 A=2.0x4.0	내 용	보수부 박리 A=0.5x2.0
비 고		비 고	

		사진 없음	
위 치	3Type 3련 0k949	위 치	3Type 3련 1k041
내 용	보수부 들뜸,박리 A=3.5x1.2	내 용	보수부 망상균열 A=5.0x11.0
비 고		비 고	CW=0.2
			
위 치	3Type 3련 1k125	위 치	4Type 3련 1k244
내 용	보수부 망상균열 A=4.0x1.5	내 용	보수부 망상균열 A=1.0x4.0
비 고	CW=0.2	비 고	
사진 없음			
위 치	4Type 3련 1k292	위 치	4Type 3련 1k299
내 용	보수부 망상균열 A=3.0x2.0	내 용	보수부 박락 A=1.0x0.3
비 고		비 고	

			
위 치	4Type 3련 1k357	위 치	5Type 2련 1k397
내 용	보수부 균열,철근노출 0.2x0.6	내 용	JOINT보수부 파손 A=2.0x0.3
비 고		비 고	
			
위 치	5Type 2련 1k446	위 치	5Type 3련 1k420
내 용	보수부 박락 A=0.5x0.5	내 용	보수부 들뜸 A=1.2x1.5
비 고		비 고	
			
위 치	7Type 1련 1k874	위 치	7Type 1련 1k880
내 용	보수부 들뜸 A=0.1x1.2	내 용	보수부 들뜸 A=1.0x1.0
비 고		비 고	

			
위 치	7Type 1련 2k010	위 치	7Type 2련 1k512
내 용	보수부 철근노출 A=2.5x0.5	내 용	보수부 철근노출 A=1.0x1.0
비 고		비 고	
			
위 치	7Type 2련 1k600	위 치	7Type 2련 2k050
내 용	보수부 박리 A=0.5x0.5	내 용	보수부 재균열 CW=0.3 L=3.0
비 고		비 고	
			
위 치	7Type 4련 1k676	위 치	8Type 3련 2k106
내 용	보수부 망상균열 A=2.0x3.0	내 용	보수부 망상균열 A=3.0x0.3
비 고	CW=0.2	비 고	CW=0.2

			
위 치	9Type 1련 2k269	위 치	9Type 2련 2k228
내 용	보수부 들뜸 A=0.5x5.0	내 용	보수부 재균열 CW=0.2 L=4.0
비 고		비 고	
			
위 치	9Type 3련 2k195	위 치	9Type 4련 2k294
내 용	보수부 박락 A=0.2x1.2	내 용	보수부 들뜸 A=1.5x2.0
비 고		비 고	
			
위 치	9Type 4련 2k469	위 치	11Type 2련 2k581
내 용	보수부 들뜸 A=1.0x1.0	내 용	보수 불량 (철근노출 부위) A=0.2x2.4
비 고		비 고	

			
위 치	11Type 2련 2k654	위 치	11Type 3련 2k523
내 용	보수부 재균열 CW=0.2 L=3.0	내 용	보수부 망상균열 A=4.5x1.0
비 고		비 고	CW=0.2
			
위 치	11Type 3련 2k581	위 치	11Type 3련 2k710
내 용	보수부 망상균열 CW=0.2 A=4.5x2.0	내 용	보수부 백테 A=3.5x0.2
비 고		비 고	
			
위 치	11Type 4련 2k522	위 치	11Type 4련 2k829
내 용	보수부 백테 A=0.2x2.0	내 용	단면 보수불량
비 고		비 고	