



KEY PLAN




불광천포장부 J45(1K 248) ~ J50(1K 373)


손상물량표

번 호	손 상 위 치	적출년도	결함규모					단 위	개 소	비 고
			내 용	폭	길이	길이	물 량			
1	45-46	S	2013	망상균열	7.0	2.0	14.00	m	1	신규
2	45-46	S	2013	망상균열	13.0	2.0	26.00	m	1	신규
3	46-47	S	2013	균열	0.5	15.0	15.00	m	1	신규
4	46-47	S	2013	망상균열	10.0	4.0	40.00	m	1	신규
5	46-47	S	2013	망상균열	13.0	2.0	26.00	m	1	신규
6	46-47	S	2013	균열		2.0	2.00	m	1	신규
7	46-47	S	2013	망상균열	15.0	2.0	30.00	m	1	신규
8	47	S	2013	균열		3.5	3.50	m	1	신규
9	47-48	S	2013	균열	0.5	10.0	10.00	m	1	신규
10	47-48	S	2013	파손	10.0	5.0	50.00	m	1	신규
11	47-48	S	2013	망상균열	22.0	2.0	44.00	m	1	신규
12	48-49	S	2013	망상균열	21.0	2.0	42.00	m	1	신규
13	48-49	S	2013	망상균열	3.0	2.0	6.00	m	1	신규
14	48-49	S	2013	망상균열	21.0	2.0	42.00	m	1	신규
15	49-50	S	2013	망상균열	24.0	2.0	48.00	m	1	신규
16	49-50	S	2013	망상균열	24.0	2.0	48.00	m	1	신규
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
-2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
-3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열



범례



단위

