



KEY PLAN




불광천포장부 J55(1K 490) ~ J60(1K 624)


손상물량표

번 호	손 상 위 치	적출년도	결형규모					단 위	개 소	비 고
			내 용	폭	길이	길이	물 량			
1	55-56	S	2013	소성변형	7.0	24.0		㎡	1	신규
2	55-56	S	2013	망상균열	2.0	24.0		㎡	1	신규
3	55-56	S	2013	포트홀	0.5	0.5		㎡	1	신규
4	55-56	S	2013	포트홀	0.5	0.5		㎡	1	신규
5	56-57	S	2013	포장파손	4.0	8.0		㎡	1	신규
6	56-57	S	2013	망상균열	2.0	26.0		㎡	1	신규
7	57	S	2013	아스콘파손	0.7	0.7		㎡	1	신규
8	57-58	S	2013	망상균열	4.0	7.0		㎡	1	신규
9	57-58	S	2013	망상균열	3.0	7.0		㎡	1	신규
10	57-58	S	2013	망상균열	2.0	30.0		㎡	1	신규
11	58-59	S	2013	망상균열	2.0	18.0		㎡	1	신규
12	58-59	S	2013	균열		5.0		m	3	신규
13	58-59	S	2013	망상균열	10.0	18.0		㎡	1	신규
14	58-59	S	2013	망상균열	2.0	28.0		㎡	1	신규
15	59-60	S	2013	균열		2.0		m	1	신규
16	59-60	S	2013	균열	0.5	26.0		m	1	신규
17	59-60	S	2013	망상균열	8.0	10.0		㎡	1	신규
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
-2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
-3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열



범례



단위

