



KEY PLAN



불 광 천 포 장 부 J70(1K 880) ~ J75(1K 978)

손 상 물 량 표

법 레			㉠ - 2013 신규				기㉡ - 기존소성				T 보수완료			
번 호	손 상 위 치		적출년도	결함규모						비 고				
				내 용	폭	길이	깊이	물 량	단위		개소			
1	70-71	S	2013	망상균열	3.0	20.0			60.0	m	1	신규		
2	70-71	S	2013	균열	0.5	20.0			20.0	m	1	신규		
3	70-71	S	2013	망상균열	2.0	20.0			40.0	m	1	신규		
4	70-71	S	2013	망상균열	2.0	20.0			40.0	m	1	신규		
5	71	S	2013	후타재파손	0.3	0.3			0.09	m	1	신규		
6	71-72	S	2013	균열	0.5	25.0			25.0	m	1	신규		
7	71-72	S	2013	균열	0.5	25.0			25.0	m	1	신규		
8	71-72	S	2013	균열	1.0	25.0			25.0	m	1	신규		
9	71-72	S	2013	균열	1.0	25.0			25.0	m	1	신규		
10	71-72	S	2013	균열	1.5	4.0			4.00	m	1	신규		
11	72-73	S	2013	망상균열	2.0	5.0			10.0	m	1	신규		
12	72-73	S	2013	균열	0.5	25.0			25.0	m	1	신규		
13	72-73	S	2013	망상균열	5.0	6.5			32.5	m	1	신규		
14	72-73	S	2013	균열	0.5	25.0			25.0	m	1	신규		
15	72-73	S	2013	균열	1.0	25.0			25.0	m	1	신규		
16	72-73	S	2013	균열	1.0	25.0			25.0	m	1	신규		
17	73-74	S	2013	망상균열	5.0	26.0			130.0	m	1	신규		
18	73-74	S	2013	소성변형	2.0	10.0			20.0	m	1	신규		
19	73-74	S	2013	균열	0.5	28.0			28.0	m	1	신규		
20	73-74	S	2013	균열	1.0	28.0			28.0	m	1	신규		
21	73-74	S	2013	균열	1.0	28.0			28.0	m	1	신규		
22	74	S	2013	후타재파손	0.5	0.7			0.35	m	1	신규		
23	74-75	S	2013	균열	1.0	22.0			22.0	m	1	신규		
24	74-75	S	2013	균열	1.0	22.0			22.0	m	1	신규		
25	74-75	S	2013	포트홀	0.3	3.0			0.90	m	1	신규		
26	74-75	S	2013	파손	2.0	4.0			8.00	m	1	신규		
27	74-75	S	2013	균열	0.5	22.0			22.0	m	1	신규		
28	74-75	S	2013	균열	1.0	22.0			22.0	m	1	신규		
29	74-75	S	2013	파손	2.0	2.0			4.00	m	1	신규		
30														
31														
32														
33														

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
-2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
-3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열

