



KEY PLAN




불 광 천 포 장 부 J75(1K 978) ~ J79(2K 104)


손 상 물 량 표

번 호	손 상 위 치	적 출 년 도	결 형 규 모				물 량	단 위	개 소	비 고
			내 용	폭	길 이	길 이				
1	75-76	S	2013	후타재파손	0.3	0.7	0.21	m	1	신규
2	75-76	S	2013	망상균열	2.0	32.0	64.0	m	1	신규
3	75-76	S	2013	균열파손	5.0	32.0	160.0	m	1	신규
4	75-76	S	2013	균열	0.5	32.0	32.0	m	1	신규
5	75-76	S	2013	균열	0.5	10.0	10.0	m	1	신규
6	75-76	S	2013	균열	1.5	10.0	10.0	m	1	신규
7	76	S	2013	후타재파손	0.5	0.7	0.35	m	1	신규
8	76-77	S	2013	망상균열	2.0	2.0	4.00	m	1	신규
9	76-77	S	2013	망상균열	2.0	19.0	38.0	m	1	신규
10	76-77	S	2013	균열	0.5	19.0	19.0	m	1	신규
11	76-77	S	2013	균열	0.5	19.0	19.0	m	1	신규
12	76-77	S	2013	균열	0.5	19.0	19.0	m	1	신규
13	76-77	S	2013	균열	0.5	19.0	19.0	m	1	신규
14	76-77	S	2013	망상균열	2.0	19.0	38.0	m	1	신규
15	76	S	2013	후타재파손	0.5	0.5	0.25	m	1	신규
16	77	S	2013	후타재마모	0.8	6.0	4.80	m	1	신규
17	77-78	S	2013	균열		9.2	9.20	m	1	신규
18	77-78	S	2013	망상균열	2.0	17.5	35.0	m	1	신규
19	77-78	S	2013	균열	0.5	15.0	15.0	m	1	신규
20	78	S	2013	후타재마모	0.8	5.5	4.40	m	1	신규
21	77-78	S	2013	균열		20.0	20.0	m	1	신규
22	78	S	2013	후타재파손	0.8	7.5	6.00	m	1	신규
23	77-78	S	2013	망상균열	4.0	7.0	28.0	m	1	신규
24	77-78	S	2013	망상균열	2.0	25.0	50.0	m	1	신규
25	78-79	S	2013	포장부 균열파손	10.0	28.0	280.0	m	1	신규
26	78-79	S	2013	포장부 균열파손	10.0	28.0	280.0	m	1	신규
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
 -2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
 -3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열



범 례



단 위

