



KEY PLAN



불 광 천 포 장 부 J79(2K 104) ~ J80(2K 122)

손 상 물 량 표

범례		③ - 2013 신규		기③ - 기존손상		부수원료					
번 호	손 상 위 치	적출년도	결함규모						비 고		
			내 용	폭	길이	깊이	물 량	단위		개소	
1	79~80	S	2013	포장부 균열파손	10.0	18.0		180.0	m ²	1	신규
2	79~80	S	2013	포장부 균열파손	10.0	18.0		180.0	m ²	1	신규
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
-2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
-3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열

