



KEY PLAN




불광천포장부 J96(2K 498) ~ J101(2K 630)


손상물량표

범례	① - 2013 신규		기① - 기존손상		② 보수완료				
	손상 위치	적출년도	결함규모			물량	단위	개소	비고
번호	내 용	폭	길이	깊이					
1	균열	0.5	4.0			4.00	m	1	신규
2	망상균열	6.0	20.0			120.0	m ²	1	신규
3	망상균열	6.0	6.0			36.0	m ²	1	신규
4	균열	1.0	27.0			27.0	m	1	신규
5	균열		4.0			4.00	m	1	신규
6	균열		25.0			25.0	m	1	신규
7	후타재파손	0.7	8.0			5.60	m ²	1	신규
8	균열		12.0			12.0	m	1	신규
9	후타재파손	0.8	2.0			1.60	m ²	1	신규
10	균열	1.0	3.0			3.00	m	1	신규
11	균열	1.0	10.0			10.0	m	1	신규
12	균열		15.0			15.0	m	1	신규
13	균열		7.0			7.00	m	1	신규
14	균열	1.0	24.0			24.0	m	1	신규
15	균열	1.0	5.0			5.00	m	1	신규
16	균열	1.5	24.0			24.0	m	1	신규
17	망상균열	1.5	20.0			36.00	m ²	1	신규
18	망상균열	6.0	4.0			24.00	m ²	1	신규
19	균열		15.0			15.0	m	1	신규
20	균열		9.5			9.5	m	1	신규
21	균열		12.0			12.0	m	1	신규
22	균열		19.0			19.0	m	1	신규
23	망상균열	6.0	5.0			30.00	m ²	1	신규
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
 -2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
 -3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열



범례



단위

