



KEY PLAN



불 광 천 포 장 부 J101(2K 630) ~ J106(2K 760)

손 상 물 량 표

번 호	손 상 위 치	적 출 년 도	결 형 규 모	결 형 규 모				단 위	개 수	비 고
				내 용	폭	길 이	길 이			
1	101-102	S	2013	균열		16.3		m	1	신규
2	102	S	2013	후타재마모	0.8	4.0		m	1	신규
3	101-102	S	2013	균열	1.0	23.0		m	1	신규
4	101-102	S	2013	망상균열	5.0	10.0		m	1	신규
5	101-102	S	2013	망상균열	2.0	23.0		m	1	신규
6	102-103	S	2013	균열		16.2		m	1	신규
7	102-103	S	2013	망상균열	4.0	10.0		m	1	신규
8	102-103	S	2013	망상균열	2.0	11.0		m	1	신규
9	103	S	2013	후타재파손	0.8	1.8		m	1	신규
10	103-104	S	2013	망상균열	4.0	10.0		m	1	신규
11	103-104	S	2013	망상균열	5.0	26.0		m	1	신규
12	104	S	2013	후타재파손	0.7	7.0		m	1	신규
13	103-104	S	2013	망상균열	6.0	26.0		m	1	신규
14	104	S	2013	후타재파손	0.8	7.5		m	1	신규
15	104-105	S	2013	균열		4.5		m	1	신규
16	104-105	S	2013	균열		6.5		m	1	신규
17	104-105	S	2013	망상균열	4.7	26.0		m	1	신규
18	104-105	S	2013	망상균열	6.0	26.0		m	1	신규
19	104-105	S	2013	망상균열	2.0	2.0		m	1	신규
20	105-106	S	2013	망상균열	6.5	26.0		m	1	신규
21	105-106	S	2013	망상균열	4.0	15.0		m	1	신규
22	102	S	2013	후타재파손	0.8	1.8		m	1	신규
23	102	S	2013	단차		1.0		mm	1	신규
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
-2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
-3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열

